



Vývojové označení

F25

Barva

alpinweiss 3

Aktuální stupeň integrace

F025-24-11-500

Začátek záruky

6. února 2017

Zablokování expedice



Jsou k dispozici technické akce.

Technické kampaně

Stav	Číslo opatření	Popis	Rezervace
Otevřený	10011140700	Výměna (nizkoteplotního) chladiče recirkulace výfukových plynů Lokální číslo opatření: SK	
Otevřený	10011350700	EGR chladič - výzva k výměně PRIO Lokální číslo opatření: SK	
Otevřený	10032550300	Airbag řidiče - volant orig.příslušenství [Typ: Recall] ver4 update procesu-netřeba programování Lokální číslo opatření: -	

Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC011056	Chladič recirkulace výfukových plynů Bx7 Lokální číslo opatření: -


Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Upozornění: Instalovanou mapu nelze jednoznačně vyhledat. Pravděpodobně je ve vozidle přítomna jedna z následujících map.

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE EVO 2016-4 (Stav: 20. 12. 2024)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2099 (SWID: 01200FFF).	Road Map EUROPE EVO 2024-2	-
Road Map EUROPE EVO 2016-4 (Stav: 20. 12. 2024)	-	-	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X3 XDRIV A
Karosérie	GEFZG
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	0U75584
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAWZ510100U75584
Vývojové označení	F25
Řízení	LL
Motor	B47O
Číslo motoru	58279804
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, W, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	2055542ZUN
sériové číslo Headunit	HB2240G3393025
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	F025-16-11-502
Datum výroby	5. 12. 2016

Výrobní závod	SPARTANBURG
Datum expedice	3. 1. 2017
Dodávající prodejce	Autohaus Becker-Tiemann, Bünde, DE
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	300
Kód čalounění	CVLN
Kód typu	WZ61
Základní typ	WZ51
Typ vedení	WZ61

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

01CA Výběr vozidel centrální objednací proces
 01CC Auto Start Stop funkce
 01CD Brake Energy Regeneration
 0205 Automatická převodovka
 0216 Servořízení-Servotronic
 0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU
 0249 Multifunkce pro volant
 0255 Sport-kožený volant airbag
 0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
 02E1 BMW kolo z leh. sl. paprsek Y 607
 02VB Indikace tlaku pneumatik
 0302 Zabezpečovací systém
 0316 Autom. ovládání zadních výklopných dveří
 0320 Odpadnutí modelový tah písma
 0322 Pohodlný přístup
 03AG Cuvací kamera
 03AT Střešní lišta hliník hlazená
 0413 Dělicí síť zavazadlového prostoru
 0423 Rohožky velur
 0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
 0431 Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
 0465 Průchozí systém
 0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
 0493 Odkládací paket
 0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
 04L3 Interiérové lišty Dark Copper
 04NG Lišty přístrojová deska vysoký lesk
 04U2 Volič jízdního prožitku, včetně ECO PRO
 0502 Ostřikovač světlometů
 0508 Parkovací zařízení (PDC)
 0521 Dešťový senzor
 0522 Xenonová světla
 0534 Automatická klimatizace
 0544 Regulace rychlosti s brzdovou funkcí
 0548 Kilometrový tachometr
 0563 Sada světel
 05A1 LED Fog lights
 05AS Driving Assistant
 05DA Deaktivace airbagu spolujezdce
 0609 Navigační systém profesionální
 0698 Area-Code 2 pro DVD
 06AC Inteligentní nouzové volání
 06AE Teleservices
 06AK Connected Drive Services
 06AM Real-Time Traffic Information
 06AN Concierge Services
 06AP Remote Services
 06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
 06WD WLAN Hotspot
 07HW X Line

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

07LM Model X Line
 0801 Provedení Německo
 0851 Jazyková verze německy
 0877 Odpadnutí křížové ovládní
 0879 Dokumentace k vozidlu německy
 08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
 08R9 Chladicí prostředek R1234yf
 08TH Speed Limit Info
 0925 Zkušební figurína-SALAPA
 09BM Navigační paket Connected Drive
 A090 Akumulátor AGM 90 Ah
 POLS Látkové čalounění

Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
18. 12. 2024	Klíč	168238 km	30367	Klíč 0
01. 02. 2022	Oprava	108170 km	23463 Autohaus Becker- Tiemann GmbH & Co. KG, Bünde	
31. 01. 2022	Oprava	108170 km	23463 Autohaus Becker- Tiemann GmbH & Co. KG, Bünde	
18. 01. 2022	Servisní	108168 km	23463 Autohaus Becker- Tiemann, Bünde	Manuál
17. 01. 2022	Oprava	108170 km	23463 Autohaus Becker- Tiemann GmbH & Co. KG, Bünde	Úloha

— Úloha

Popis: TD

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Doba práce bez předpisu/údržby
 Pracovní jednotka I 00 99 000

9 PJ

Demontovat a namontovat/vyměnit tlumič potah na přední kapotě Pracovní jednotka I 51 48 501	2 PJ
Servis brzdové kapaliny Pracovní jednotka I 00 00 618	4 PJ
Vyměnit čtyři pneumatiky s technologií Runflat Pracovní jednotka I 36 12 576	28 PJ
Pracovní doba bez předpisu/vybavení karoserie Pracovní jednotka I 51 99 000	9 PJ
Čistič oken s ochranou před mrazem Díl I 83125A1A167	1
Zvuková izolace přední kapota Díl I 51 48 9 175 051	1
Žárovka Díl I 07 11 9 906 503	1
Pirelli Cinturato P7 r-f Díl I 85 45 2 593 820	2
Kryt náboje s chromovaným okrajem Díl I 36 13 6 783 536	4
Brzdová kapalina DOT4 LV, nízkoviskózní Díl I 83 13 2 184 843	1
Čepička ventilu RDCi Díl I 36 14 6 872 776	10

— 22. 09. 2021 Klíč 100383 km Klíč 0

Icons: Oil (15000, 03/2023), Battery (15000, 519), Brake (15000, 519), Fuel (15000, 519), Tire (1300, 01/2022), Suspension (70000, 03/2023), Car (15000, 03/2022)

— 22. 09. 2021 Servisní 100383 km 23463 Automaticky

Autohaus
Becker-
Tiemann
GmbH&Co. KG
, Bünde

Icons: Oil (15000, 02/2023), Battery (15000, 02/2023), Brake (15000, 02/2023), Fuel (15000, 02/2023), Tire (1300, 12/2021), Suspension (70000, 02/2023), Car (15000, 02/2022)

— 22. 09. 2021 Oprava 100383 km 23463 Úloha Úloha

Autohaus
Becker-
Tiemann
GmbH & Co.
KG , Bünde

— Úloha

Popis: Standardumfang

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

— Úloha

Popis: Bremse vorn

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis přední brzdy Pracovní jednotka I 00 00 612	7 PJ
Demontovat a namontovat/vyměnit oba přední brzdové kotouče Pracovní jednotka I 34 11 613	3 PJ
Pasta na brzdový segment Díl I 83 19 2 158 851	2
Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu Díl I 34 10 6 859 182	1
Snímač brzdového obložení přední levý Díl I 34 35 6 790 303	1
Bezpečnostní čistič 2.0 Díl I 83 19 2 362 037	1
Brzdový větraný Díl I 34 10 6 879 122	2
Šroub s vnitřním šestihranem Díl I 34 21 1 161 806	2
Šestihranný šroub s přírubou Díl I 34 11 6 797 579	4

— 22. 09. 2021 Záruka 100383 km 23463

Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Brzdy přední

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
Servis Standardní rozsah Nález I 87 00 06 00 00	

— Úloha: Servis Brzdy přední

Popis: Servis Brzdy přední

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis přední brzdy Pracovní jednotka I 00 00 612	7 PJ
Demontovat a namontovat/vyměnit oba přední brzdové kotouče Pracovní jednotka I 34 11 613	3 PJ
Servis Brzdy přední Nález I 87 34 11 01 00	
Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu Díl I 34 10 6 859 182	1
Snímač brzdového obložení přední levý Díl I 34 35 6 790 303	1

Brzdový větrný
Díl I 34 10 6 879 122

2

Šroub s vnitřním šestihranem
Díl I 34 21 1 161 806

2

Šestihranný šroub s přírubou
Díl I 34 11 6 797 579

4

— 30. 07. 2021 Klíč

97415 km



Klíč 0



— 30. 07. 2021 Klíč

97387 km

Remote KeyRead



— 30. 07. 2021 Oprava

97387 km

23463
Autohaus
Becker-
Tiemann
GmbH & Co.
KG , Bünde

Úloha

— Úloha

Popis: Zwei Reifen mit Runflat-Technologie ersetzen

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit dvě pneumatiky s technologií Runflat
Pracovní jednotka I 36 12 555

15 PJ

Pirelli Cinturato P7 r-f
Díl I 85 45 2 548 632

2

— 26. 07. 2021 Klíč

96722 km

Klíč 0



— 26. 07. 2021 Oprava

96725 km

01904 ahg
Autohandelsgesellschaft
mbH , Balingen

Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Měření geometrie podvozku diagnostický systém kinematiky se
zatížením vozidla do konstrukční polohy
Pracovní jednotka I 32 00 150

17 PJ


Nastavit zadní a přední nápravu

6 PJ

— 16. 03. 2021 Klíč

86742 km

Klíč 0




— 16. 03. 2021 Servisní

86742 km

23463
Autohaus
Becker-
Tiemann
GmbH & Co.
KG, Bünde

Automaticky



— 16. 03. 2021 Oprava

86744 km

23463
Autohaus
Becker-
Tiemann
GmbH & Co.
KG, Bünde

Úloha
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis: Service Motorölwechsel fällig

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

BMW Engine Oil LL04 5W30
Díl I 83 21 2 405 948

5

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 575 211

1

— Úloha

Popis: Service Mikrofilter fällig

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616

1 PJ

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 31 9 312 318

1

— Úloha

Popis: Service Bremse hinten fällig

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis zadní brzdy

8 PJ

Pracovní jednotka I 00 00 614

Snímač brzdového obložení zadní
Díl I 34 35 6 790 304

1

Pasta na brzdový segment
Díl I 83 19 2 158 851

2

Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu
Díl I 34 21 6 796 741

1

Bezpečnostní čistič 2.0
Díl I 83 19 2 362 037

1

— Úloha

Popis: Oberwäsche

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

kostenlose Wagenwäsche incl. Fußraumreinigung
Pracovní jednotka I -

Místní

2 PJ

Služba vyzvednutí a odvozu zóna 1
Pracovní jednotka I 00 99 200

0 PJ

— 16. 03. 2021 Záruka

86744 km 23463

Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Brzdy zadní
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr
s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 575 211

1

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Brzdy zadní

Popis: Servis Brzdy zadní

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis zadní brzdy
Pracovní jednotka I 00 00 614

8 PJ

Servis Brzdy zadní
Nález I 87 34 21 01 00

Snímač brzdového obložení zadní
Díl I 34 35 6 790 304

1

Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu
Díl I 34 21 6 796 741

1

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616

1 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 31 9 312 318

1

— 18. 03. 2020 Klíč

60695 km

23463

Klíč 0



— 18. 03. 2020 Servisní

60695 km

23463

Automaticky

Autohaus
Becker-
Tiemann
GmbH&Co, KG
, Bünde



✓

— 18. 03. 2020 Oprava

60695 km

23463

Úloha
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha: Servis ve standardním rozsahu
Úloha

Autohaus
Becker-
Tiemann
GmbH & Co.
KG , Bünde

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Service Vorab-Check zur Hauptuntersuchung (Nur für Markt Deutschland) !!!
Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

Servisní kontrola před hlavní prohlídkou (jen trh Německo)
Pracovní jednotka I 00 00 671

5 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

APAS TC-1-0011400500

Pracovní jednotka I -

Místní

14 PJ

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE F1x F2x F3x F4x G0x G1x G3x B47

AGR-Kühler prüfen ggf. ersetzen !!!

Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE § Abgasuntersuchung !!!

Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

Měření emisí pomocí OBD

Pracovní jednotka I 00 00 528

1 PJ

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE § Fahrzeuguntersuchung !!!

Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

(zákonná) hlavní prohlídka

Pracovní jednotka I 00 12 559

0 PJ

— Úloha: Servis ve standardním rozsahu

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu

Balíček I 0000105

Servis ve standardním rozsahu

Pracovní jednotka I 00 00 105

2

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE !!!

Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE !!!

Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

— 18. 03. 2020 Oprava

60695 km

23463
Autohaus
Becker-
Tiemann
GmbH & Co.
KG , Bünde

Úloha
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis: CBS: Service Standardumfang

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

— Úloha

Popis: APAS TC-1-0011400500

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Zkontrolovat ozn. vyměnit chladič zpětného vedení výfukových plynů
znovu namontovat ventil recirkulace výf plynů vyčistit potrubí recirkulace
výfukových plynů
Pracovní jednotka I 00 68 741

26 PJ

Vícepráce, provést funkce tlakové sensoriky
Pracovní jednotka I 00 68 742

3 PJ

Výfukové plyny-chladič
Díl I 11 71 8 596 445

1

Sada malých dílů
Díl I 11 71 8 597 652

1

Hrdlo trubky
Díl I 11 71 7 799 853

2

O-kroužek
Díl I 11 61 8 583 456

1

hadicová spona
Díl I 07 12 9 952 104

2

Šroub s čočkovou hlavou
Díl I 35 21 7 685 343

2

Ochrana chladiče proti zamrznutí
Díl I 83 19 2 218 347

4

— Úloha

Popis: CBS: § Abgasuntersuchung

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Přistavení vozidla k emisní kontrole
Pracovní jednotka I 00 00 527

5 PJ

— Úloha

Popis: CBS: § Fahrzeuguntersuchung

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— 18. 03. 2020 Záruka

60695 km 23463

Úloha: F1x F2x F3x G0x G1x B47
Zkontrolovat chladič AGR, popř.
vyměnit

— Úloha: F1x F2x F3x G0x G1x B47 Zkontrolovat chladič AGR, popř. vyměnit

Popis: F1x F2x F3x G0x G1x B47 Zkontrolovat chladič AGR, popř. vyměnit

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Zkontrolovat ozn. vyměnit chladič zpětného vedení výfukových plynů
znovu namontovat ventil recirkulace výf plynů vyčistit potrubí recirkulace
výfukových plynů
Pracovní jednotka I 00 68 741 26 PJ

Vícepráce, provést funkce tlakové sensoriky
Pracovní jednotka I 00 68 742 3 PJ

F1x F2x F3x G0x G1x B47 Zkontrolovat chladič AGR, popř. vyměnit
Nález I 00 11 40 05 00

Výfukové plyny-chladič
Díl I 11 71 8 596 445 1

Sada malých dílů
Díl I 11 71 8 597 652 1

Hrdlo trubky
Díl I 11 71 7 799 853 2

O-kroužek
Díl I 11 61 8 583 456 1

hadicová spona
Díl I 07 12 9 952 104 2

Šroub s čočkovou hlavou
Díl I 35 21 7 685 343 2

— 18. 03. 2020 Záruka 60695 km 23463

Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Zákonem předepsaná
prohlídka vozidla / měření emisí
výfukových plynů

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105 2 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Zákonem předepsaná prohlídka vozidla / měření emisí výfukových plynů

Popis: Servis Zákonem předepsaná prohlídka vozidla / měření emisí výfukových plynů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Přistavení vozidla k emisní kontrole
Pracovní jednotka I 00 00 527 5 PJ

Servis Zákonem předepsaná prohlídka vozidla / měření emisí výfukových
plynů
Nález I 87 99 01 00 00

— 30. 01. 2020 Zaručka 56865 km 23463

Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Kontrola vozidla
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis kapaliny do
ostřikovačů
Úloha: Servis Vzduchový filtr

Úloha: Servis Palivový filtr
Úloha: Servis Brzdová kapalina
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr
s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 575 211

1

— Úloha: Servis Kontrola vozidla

Popis: Servis Kontrola vozidla

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla
Pracovní jednotka I 00 00 624

6 PJ

Servis Kontrola vozidla
Nález I 87 00 05 00 00

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů

Popis: Servis kapaliny do ostřikovačů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis kapaliny do ostřikovačů
Nález I 87 00 09 00 00

— Úloha: Servis Vzduchový filtr

Popis: Servis Vzduchový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka
Pracovní jednotka I 00 00 602

1 PJ

Servis Vzduchový filtr
Nález I 87 13 01 00 00

Vložka vzduchového filtru

1

Díl I 13 71 8 570 043

— Úloha: Servis Palivový filtr

Popis: Servis Palivový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis palivového filtru 5 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 604

Servis Palivový filtr
Nález I 87 13 02 00 00

Vložka palivového filtru 1
Díl I 13 32 8 584 874

hadicová spona 1
Díl I 16 12 1 180 240

— Úloha: Servis Brzdová kapalina

Popis: Servis Brzdová kapalina

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny 4 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 618

Servis Brzdová kapalina
Nález I 87 34 00 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru 1 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 616

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00



Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím 1
Díl I 64 31 9 312 318

— 29. 01. 2020 Klíč

56863 km

23463

Klíč 0





— 29. 01. 2020 Servisní

56863 km

23463

Manuál

Autohaus
Becker-
Tiemann,
Bünde



—	29. 01. 2020 Oprava	56865 km	23463 Autohaus Becker- Tiemann GmbH & Co. KG, Bünde	Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha
---	---------------------	----------	--	---

— Úloha

Popis: Service Mikrofilter

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Kontrola vozidla v rámci přijetí Pracovní jednotka I 00 52 054	0 PJ
---	------

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105	2 PJ
--	------

Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	1 PJ
---	------

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 31 9 312 318	1
--	---

— Úloha

Popis: Service Luftfilter

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka Pracovní jednotka I 00 00 602	1 PJ
--	------

Vložka vzduchového filtru Díl I 13 71 8 570 043	1
--	---

— Úloha

Popis: Service Kraftstofffilter

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis palivového filtru Pracovní jednotka I 00 00 604	5 PJ
---	------

Vložka palivového filtru Díl I 13 32 8 584 874	1
---	---

hadicová spona Díl I 16 12 1 180 240	1
---	---

— Úloha

Popis: Service Bremsflüssigkeit

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny Pracovní jednotka I 00 00 618	4 PJ
--	------

Brzdová kapalina DOT4 LV, nízkoviskózní Díl I 83 13 2 184 843	1
--	---

— Úloha

Popis: Service Motoröl

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 610

BMW Engine Oil LL04 5W30 5
Díl I 83 21 2 405 948

Sada vložka olejového filtru 1
Díl I 11 42 8 575 211

Čistič oken s ochranou před mrazem 1
Díl I 83 12 2 413 061

— Úloha

Popis: Service Fahrzeugcheck

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla 6 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 624

— Úloha

Popis: Innenreinigung / Aufbereiter

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Čištění interiéru vozidla 4 PJ
Pracovní jednotka I 00 11 315

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

Služba vyzvednutí a odvozu zóna 1 6 PJ
Pracovní jednotka I 00 99 200

— 14. 10. 2019 Klíč

46539 km 23463


Klíč 0



— 30. 09. 2019 Klíč

46519 km 23463

Klíč 0



— 30. 09. 2019 Oprava

46519 km

23463
Autohaus
Becker-
Tiemann
GmbH & Co.
KG , Bünde

Úloha
Úloha

— Úloha

Popis: Haftpflicht -Heckschaden beheben

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Fahrzeugreinigung Pracovní jednotka I -	Místní	1 PJ
Pracovní doba bez předpisu/karoserie Pracovní jednotka I 41 99 000		12 PJ
Výplň nárazníku vzadu demontovat a namontovat Pracovní jednotka I 51 12 156		12 PJ
Výplň nárazníku vzadu demontovat a namontovat Pracovní jednotka I 51 12 156		12 PJ
Test vozidla provést Pracovní jednotka I 00 00 006		4 PJ
Demontážní a montážní práce pro lakování zadních výklopných dveří dole Pracovní jednotka I 51 18 875		8 PJ
Vyměnit plynový generátor pro aktivní opěrku hlavy na předním sedadle vlevo nebo vpravo Pracovní jednotka I 52 14 885		3 PJ
Vyměnit plynový generátor pro aktivní opěrku hlavy na předním sedadle vlevo nebo vpravo Pracovní jednotka I 52 14 885		3 PJ
Závěsné zařízení kompletně vyměnit Pracovní jednotka I 71 60 555		16 PJ
Výplň nárazníku vzadu vyměnit Pracovní jednotka I 51 12 657		3 PJ
Přídavná práce s Park Distance Control Pracovní jednotka I 66 20 601		1 PJ
Demontovat a namontovat/vyměnit obě vedení nárazníku vzadu Pracovní jednotka I 51 12 829		3 PJ
Pracovní doba bez předpisu/karoserie Pracovní jednotka I 41 99 000		22 PJ
Pracovní doba bez předpisu/vybavení karoserie Pracovní jednotka I 51 99 000		2 PJ
Pracovní doba bez předpisu/vybavení karoserie Pracovní jednotka I 51 99 000		2 PJ
Pracovní doba bez předpisu/konzervace spodku vozidla Pracovní jednotka I 97 99 000		2 PJ
Konzervace dutin zadních výklopných dveří Pracovní jednotka I 97 62 501		2 PJ
Pracovní doba bez předpisu/vybavení karoserie Pracovní jednotka I 51 99 000		2 PJ
Test vozidla provést Pracovní jednotka I 00 00 556		2 PJ
Provést diagnostiku vozidla-testovací modul Pracovní jednotka I 61 00 006		12 PJ
Pracovní doba bez předpisu/ elektrický systém vozidla Pracovní jednotka I 61 99 000		8 PJ
Pokračovat v testu vozidla a provést vymazání paměti		2 PJ

Pracovní jednotka I 61 00 980		
Pracovní doba bez předpisu/vybavení karoserie Pracovní jednotka I 51 99 000		6 PJ
Kleinersatzteile Díl I MATERIAL	Místní	1
!!! unknown BMW-Id 99200428190 Hohlraumschutz !!! Díl I 99 20 0 428 190	Místní	1
Rozpěrná matice Díl I 51 13 8 253 546		15
Klapka vlečné oko zadní Díl I 51 12 7 338 752		1
Výplň nárazník základní lak zadní Díl I 51 12 7 392 991		1
souprava nastavbových nárazníků vzadu Díl I 51 12 2 457 473		1
Kryt střední dolní Díl I 51 12 7 338 778		1
Obložení nárazník vzadu Díl I 51 12 7 338 792		1
Držák nárazník zadní levý Díl I 51 12 7 338 763		1
Držák nárazník zadní pravý Díl I 51 12 7 338 764		1
Držák nárazník střední zadní levý Díl I 51 12 7 338 757		1
Držák nárazník střední zadní pravý Díl I 51 12 7 338 758		1
Ochrana proti podjetí zákl. lak zadní Díl I 51 12 7 413 497		1
Odrážka levá Díl I 63 25 7 352 209		1
Ultrazvukový snímač alpská bílá Díl I 66 20 9 233 031		2
Odděl. kroužek parkovací zařízení měnič Díl I 66 20 9 142 107		2
Tažné zařízení s odnímatelnou hlavou Díl I 71 60 6 874 096		1
Opr.sada opěrky hlavy aktiv.při nehodě Díl I 52 10 9 176 091		2
Svorka Díl I 07 14 7 054 461		10
Rozpěrný nýt černý Díl I 07 14 7 293 278		10
Opr.sada kabelů zadní levá Díl I 61 11 9 252 429		1
Styčný spoj Díl I 61 13 8 353 746		5
Styčný spoj Díl I 61 13 8 353 747		5
Styčný spoj		5

Díl I 61 13 8 353 748

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:


Styčný spoj
Díl I 61 13 6 931 481

5

— 17. 07. 2019 Klíč

40327 km 23463

Klíč 0



— 08. 07. 2019 Oprava

40327 km

23463
Autohaus
Becker-
Tiemann
GmbH & Co.
KG , Bünde

Úloha
Úloha

— Úloha

Popis: AHK nachrüsten

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Doplnit závěsné zařízení se snímatelnou kulovou hlavou
Pracovní jednotka I 72 59 049

60 PJ

Tažné zařízení s odnímatelnou hlavou
Díl I 71 60 6 874 096

1

Dodatečná sada elektrické montážní díly
Díl I 71 60 2 358 778

1

Řídicí jednotka tažné zařízení
Díl I 71 60 6 889 589

1

— Úloha

Popis: Fahrzeug hat ein schwammiges Fahrverhalten bei hohen Geschwindigkeiten

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Doba práce bez předpisu/údržby
Pracovní jednotka I 00 99 000

2 PJ

Servisní poradenství k vozidlu
Pracovní jednotka I 00 52 050

0 PJ

— 20. 05. 2019 Oprava

25889 km


23463
Autohaus
Becker-
Tiemann
GmbH & Co.
KG , Bünde

— 05. 09. 2018 Klíč

25884 km

Klíč 0






— 05.09.2018 Servisní

25884 km

23463 not available, not available

Automaticky



— 05.09.2018 Oprava

25886 km

23463 Autohaus Becker-Tiemann GmbH & Co. KG , Bünde

Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha

Popis: Service Motoröl

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 575 211

1

BMW Engine Oil LL04 5W30
Díl I 83 21 2 405 948

5

Čistič oken s ochranou před mrazem
Díl I 83 12 2 413 061

1

— Úloha

Popis: Service Mikrofilter

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616

1 PJ

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 31 9 312 318

1

— Úloha

Popis: Hol-u.Bringservice Wäsche

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

kostenlose Wagenwäsche incl. Fußraumreinigung
Pracovní jednotka I -

Místní

2 PJ

Služba vyzvednutí a odvozu zóna 1
Pracovní jednotka I 00 99 200

6 PJ

— 05.09.2018 Záruka 25886 km 23463

Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis kapaliny do
ostřikovačů
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr
s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 575 211

1

— Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů

Popis: Servis kapaliny do ostřikovačů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis kapaliny do ostřikovačů
Nález I 87 00 09 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616

1 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00

Mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 31 9 312 318

1

— 09.11.2017 Klíč

13241 km 23463

Klíč 0



— 09. 11. 2017 Oprava 13241 km 23463
Autohaus
Becker-
Tiemann
GmbH & Co.
KG , Bünde

Úloha
Úloha

— Úloha

Popis: Motor zuckt, Antrieb gestoert wird angezeigt

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést 4 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 006

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul 1 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 006

Vyměnit ventil recirkulace výfukových plynů 5 PJ
Pracovní jednotka I 11 71 501

Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb 4 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 730

Ventil EGR 1
Díl I 11 71 8 513 132

Těsnění kov 1
Díl I 11 71 8 579 364

Šroub s čočkovou hlavou 2
Díl I 35 21 7 685 343

hadicová spona 2
Díl I 07 12 9 952 104

— Úloha

Popis: Oberwäsche

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

kostenlose Wagenwäsche incl. Fußraumreinigung Místní 2 PJ
Pracovní jednotka I -

— 09. 11. 2017 Záruka 13241 km 23463

Úloha: Ventil recirkulace výfukových plynů (ventil AGR)

— Úloha: Ventil recirkulace výfukových plynů (ventil AGR)

Popis: Ventil recirkulace výfukových plynů (ventil AGR)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Finishing vehicle assembly (returnable packaging) 4 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 006

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul 1 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 006

Vyměnit ventil recirkulace výfukových plynů 5 PJ
Pracovní jednotka I 11 71 501

Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb 4 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 730

Ventil recirkulace výfukových plynů (ventil AGR)

Nález I 11 71 01 83 00

Ventil EGR
Díl I 11 71 8 513 132

1

Těsnění kov
Díl I 11 71 8 579 364

1

Šroub s čoučkovou hlavou
Díl I 35 21 7 685 343

2

hadicová spona
Díl I 07 12 9 952 104

2

— 31. 01. 2017 Klíč

7 km 32292

Klíč 0

