



Vývojové označení

G07

Barva

mineral-weiss metallic

Aktuální stupeň integrace

S18A-24-03-535

Začátek záruky

23. prosince 2022

Zablokování expedice



Jsou k dispozici technické akce.



Platné servisní smlouvy jsou k dispozici.

Technické kampaně

Stav	Číslo opatření	Popis	Rezervace
Otevřený	10034670200	-	

Kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC011056	Chladič recirkulace výfukových plynů Bx7 Lokální číslo opatření: -
Otevřený	1SACC024733	Řetězové kolo vysokotlakého čerpadla B57 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

ERROR PATTERN MANAGMENT SERVISNÍ ŘEŠENÍ

DATUM ID ČÍSLO
24.05.24 ESL-ESL-P-24-20000965536713

NÁZEV

Je zapotřebí naprogramování: Vozidlo naprogramujte na nejaktuálnější stupeň integrace (k dispozici od konci června 2024) > [Více detailů](#)

Servisní smlouvy

Popis	Vystavovatel	Fakturace od	Trvání	Kilometrický proběh
Service Inclusive - 5 let / 100.000 km	AG	23. 12. 2022	do 22. 12. 2027	do 100000 km
Repair Inclusive - 4 years / 200,000 km	AG	23. 12. 2022	do 22. 12. 2026	do 200000 km

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE Joy 2022-2 (Stav: 25. 3. 2024)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2025 (SWID: 01942512).	Road Map EUROPE Joy 2024-2	-

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X7 xDrive40d
Karosérie	GEFZG
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	9P38279
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBA21EN0309P38279
Vývojové označení	G07
Řízení	LL
Motor	B57Y
Číslo motoru	60046929
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, WLTP, AP, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0006020WD4
sériové číslo Headunit	HBB379N7669DPA
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S18A-22-07-557

Datum výroby	15. 10. 2022
Výrobní závod	SPARTANBURG
Datum expedice	5. 12. 2022
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	A96
Kód čalounění	VASW
Kód typu	21EN
Základní typ	21EN
Typ vedení	21EN

Zvláštní výbavy

Zvláštní výbavy z výroby:

01CB CO2 rozsah
01CE Systém rekuperace
01DF Norma výfukových emisí EU6 rde II
01FK BMW kolo z lehké slit.paprsek V 755M RSC
01MA M Sportovní výfukový systém
0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
02NH Sportovní brzda M
02PA Pojistka šroubů kola
02TB Sport-automatická převodovka
02VB Indikace tlaku pneumatik
0300 Nouzové kolo
0302 Zabezpečovací systém
0322 Pohodlný přístup
0323 Měkké autom.zavírání dveře
0337 M Sportovní paket
033B M SPORTOVNÍ PAKET PRO
03AC Těžné zařízení
03DN BMW mřížka chladiče iconic glow
03MC Ind.střeš.lišta vysoce lesk. Shadow Line
03MQ BMW M LOGA HERITAGE
0407 Panorama. skleněná střecha Sky Lounge
0418 Zavazadlový prostor paket
0420 Tónované zasklení
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
044A Držák nápoje temperovaný
0453 Klimatizovaná sedadla přední
0456 Komfortní sedadlo s paměti
04A2 Skleněná lišta Craftedclarity
04FL Travel & Comfort Rail System
04GQ M bezpečnostní pás
04HA Vyhřívání sedadla přední a zadní
04HB Komfortní balíček pro vyhřívání přední
04M5 Ind. přístrojová deska potažená kůží
04MC Interiérové lišty Carbon Fibre
04T7 Masážní funkce pro řidiče a spolujezdce
04UR Vnitřní osvětlení
0536 Nezávislé topení
0548 Kilometrový tachometr
05AC Dálkové světlo asistent
05AL Aktivní ochrana
05AU Driving Assistant Professional
05AV Active Guard
05DM Systém parkovací asistence
0654 DAB tuner (DAB+ způsobilý)
0688 Harman/Kardon Surround Sound System
06AE Teleservices

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

06AF Legální nouzové volání
 06AK Connected Drive Services
 06C3 Connected Package Professional
 06NX Odkládací přihrádka bezdrátové nabíjení
 06PA Personal eSIM
 06U3 BMW Live Cockpit Professional
 06U8 BMW ovládání posunky
 0710 Volant s koženým potahem M
 0715 M aerodynamický paket
 0760 Vysoký lesk Shadow-Line
 0776 M obložení stropu Alcantara antracit
 07M9 Individuální lesk Shadow-Line
 07RS Paket Comfort
 08A4 Jazyková verze česky
 08AL Dokumentace k vozidlu česky
 08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
 08R9 Chladicí prostředek R1234yf
 0925 Zkušební figurína-SALAPA
 09D8 Paket Exclusive de
 A090 Akumulátor AGM 90 Ah

Verze softwaru řídicích jednotek

Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
28. 05. 2024	Klíč	34021 km	26253	Klíč 3
07. 05. 2024	Klíč	29051 km	37151	Klíč 3
07. 05. 2024	Servisní	29051 km	37151 CarTec Olomouc, s.r.o. , Olomouc	Automaticky
07. 05. 2024	Záruka	29051 km	37151	Úloha: Servis Motorový olej Úloha: Servis Standardní rozsah Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů Úloha: Servis Chladicí kapalina Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
— Úloha: Servis Motorový olej Popis: Servis Motorový olej Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne Originální znění požadavku zákazníka:				

Servis motorového oleje 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 610

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru 1
Díl I 11 42 7 826 799

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 105

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis kapaliny do ostříkovačů

Popis: Servis kapaliny do ostříkovačů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis kapaliny do ostříkovačů
Nález I 87 00 09 00 00

— Úloha: Servis Chladicí kapalina

Popis: Servis Chladicí kapalina

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Zkontrolovat hladinu a koncentraci chladicí kapaliny 1 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 692

Servis Chladicí kapalina
Nález I 87 17 01 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 616

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím 1
Díl I 64115A1BDB6

— 25. 03. 2024 Záruka 26425 km 37151 Úloha: G0x G70 B57TU3 Balíček opatření spotřeba oleje (píst)
Úloha: G0x G6x G70 B57
Dodatečná úprava šroub. spojení víka obtokové klapky chladiče recirk. výfuk. plynů

— Úloha: G0x G70 B57TU3 Balíček opatření spotřeba oleje (píst)

Popis: G0x G70 B57TU3 Balíček opatření spotřeba oleje (píst)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit měrku motorového oleje 1 PJ
Pracovní jednotka I 00 75 533

Naprogramovat řídicí jednotky 8 PJ
Pracovní jednotka I 00 75 534

Doplňková práce/testovací modul výšky hladiny motorového oleje 1 PJ
Pracovní jednotka I 00 75 535

G0x G70 B57TU3 Balíček opatření spotřeba oleje (píst)
Nález I 00 11 47 07 00

Měrka oleje 1
Díl I 11 43 8 490 851

— Úloha: G0x G6x G70 B57 Dodatečná úprava šroub. spojení víka obtokové klapky chladiče recirk. výfuk. plynů

Popis: G0x G6x G70 B57 Dodatečná úprava šroub. spojení víka obtokové klapky chladiče recirk. výfuk. plynů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Dodatečná úprava šroubového spoje 5 PJ
Pracovní jednotka I 00 75 175



G0x G6x G70 B57 Dodatečná úprava šroub. spojení víka obtokové
klapky chladiče recirk. výfuk. plynů
Nález I 00 11 58 07 00

— 22. 03. 2024 Klíč

26424 km

37151

Klíč 3



— 20. 03. 2024 Záruka

26424 km

37151

Úloha: Snímač výšky vozidla vzadu (vzduchové odpružení / světlomet)

— Úloha: Snímač výšky vozidla vzadu (vzduchové odpružení / světlomet)

Popis: Snímač výšky vozidla vzadu (vzduchové odpružení / světlomet)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit zadní čidlo výšky vozidla 2 PJ
Pracovní jednotka I 37 14 512

Snímač výšky vozidla vzadu (vzduchové odpružení / světlomet)
Nález I 37 14 12 15 00

Šroub s čočkovou hlavou 1
Díl I 07 14 1 543 905

Šestihranná matice samojistící 1
Díl I 07 14 7 575 163

Výškový snímač 1
Díl I 37 14 6 895 467

Kloubové táhlo vzadu vlevo 1
Díl I 37 14 8 850 049

— Úloha: Snímač výšky vozidla vzadu (vzduchové odpružení / světlo)

Popis: Snímač výšky vozidla vzadu (vzduchové odpružení / světlo)

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit zadní čidlo výšky vozidla 2 PJ
Pracovní jednotka I 37 14 512

Snímač výšky vozidla vzadu (vzduchové odpružení / světlo)
Nález I 37 14 12 15 00



Šroub s čočkovou hlavou 1
Díl I 07 14 1 543 905

Šestihranná matice samojistící 1
Díl I 07 14 7 575 163

Výškový snímač 1
Díl I 37 14 6 895 467

Kloubové táhlo vzadu vlevo 1
Díl I 37 14 8 850 049

- 28. 02. 2024 Klíč 26412 km 37151 Klíč 3
- 28. 02. 2024 Klíč 26412 km 37151 Klíč 10
- 22. 12. 2023 Klíč 20554 km 26253 Klíč 10
- 13. 06. 2023 Klíč 11620 km Klíč 3



- 13. 06. 2023 Záruka 11620 km 40313 Úloha: Zajištění opěradla / přestavení zad. sedadla / Cargo seřiz. jednotka / zámek opěradla zad. sedadla
Úloha: Servis Doplnění motorového oleje

— Úloha: Zajištění opěradla / přestavení zad. sedadla / Cargo seřiz. jednotka / zámek opěradla zad. sedadla

Popis: Zajištění opěradla / přestavení zad. sedadla / Cargo seřiz. jednotka / zámek opěradla zad. sedadla

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul 4 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 006

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul 4 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 006

Zajištění opěradla / přestavení zad. sedadla / Cargo seřiz. jednotka / zámek opěradla zad. sedadla
Nález I 52 20 15 29 00

— Úloha: Servis Doplnění motorového oleje


Popis: Servis Doplnění motorového oleje

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

Servis Doplnění motorového oleje
Nález I 87 11 01 00 00

— 20. 04. 2023 Klíč



8254 km



Klíč 3



— 22. 12. 2022 Servisní

17 km

37147 Stratos
Auto, spol
s.r.o., Praha 9

Manuál



— 20. 12. 2022 Klíč

17 km

Klíč 10

