

Historie vozidla



Data vozidla

Ident. č. vozidla	WAUZZZ4G1CN132116
Registrace	2012-03-12
Příští HK (hlavní kontrola)	2020-08
Příští EK (emisní kontrola)	2020-08
Typ	4G50JY

Historie

Zobraz záznamů

100



Hledat:



VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

▼

VŠE

ZÁRUKA
ÚDRŽBA
STORNO
KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2020-03-02

Stav km:
170997

Č. zakázky:
318158

Č. faktury.:
2020959

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	63291900	Kryt predniho narazniku d+n	-	0000		0
2	66051950	Mrizka chladice d+n	-	0000		0
3	66055551	Mrizka chladice vymenit	-	0000		0
4	90801900	Infrakamera nocniho videni d+n	-	0000		0
5	90801550	Infrakamera nocniho videni seridit	-	0000		0
6	44950100	Geometrie predni a zadni naprawy ko	-	0000		0
7	90920050	Pripr.kalibr.asist.systemu .	-	0000		0
8	91631900	Cidlo radaru demontovany a namontov	-	0000		0
9	91631650	Cidlo radaru seridit	-	0000		0
10	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizena .	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G0820536B	Bracket	1.00	C	OWN	18	0	0

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ									
	#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	2	4G0853651 T94	Grille	1.00	C	OWN	18	0	0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:

2020-03-02

Stav km:

170997

Č. zakázky:

318158

Č. faktury.:

2020944

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	63291900	Kryt predniho narazniku d+n	-	0000		0
2	66051950	Mrizka chladice d+n	-	0000		0
3	66055551	Mrizka chladice vymenit	-	0000		0
4	90801900	Infrakamera nocniho videni d+n	-	0000		0
5	90801550	Infrakamera nocniho videni seridit	-	0000		0
6	44950100	Geometrie predni a zadni napravy ko	-	0000		0
7	90920050	Pripr.kalibr.asist.systemu .	-	0000		0
8	91631900	Cidlo radaru demontovany a namontov	-	0000		0
9	91631650	Cidlo radaru seridit	-	0000		0
10	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizena .	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny
1	4G0820536B	drzak	1.00	C	OWN	18	0

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ									
	#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Pake
	2	4G0853651 T94	Maska chladice cerna- leskla	1.00	C	OWN	18	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2020-03-02

Stav km:
170997

Č. zakázky:
318147

Č. faktury.:
2021040

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	55375500	Viko hrdla palivove nadržve vymenit	-	0000		0
2	55441950	Motor vika hrdla palivove nadržve d+	-	0000		0
3	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizena .	-	0000		0
4	72011900	Sedadlo predni uplne d+n	-	0000		0
5	72311900	Mechanismus sklapeci d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	8K0010508R	Stitek typ	1.00	A	OWN	18	0	0
2	4G0809906C	vložka	1.00	C	OWN	18	0	0
3	8V0862153A	nastavovací zarizeni	1.00	A	OWN	18	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA
ÚDRŽBA
STORNO
KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2018-10-15

Stav km:
151124

Č. zakázky:
304849

Č. faktury.:
1824069

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	Funkce vyhledávání chyb řízení .	-	0000		0
2	42683099	Naboj kola čisté	-	0000		0
3	92941900	Tryska ostrikovací zadního skla d+n	-	0000		0
4	44052000	Kolo kompletní d+n	-	0000		0
5	46382050	Segmenty třetí zadní d+n	-	0000		0
6	46532050	Kotouče brzd zadní d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G0698451J	BR. LINING	1.00	A	OWN	12	0	0
2	8W0615601K	BREMSSCHEI	2.00	A	OWN	12	0	0
3	4G9955985	Nozzle	1.00	A	OWN	16	0	0
4	G 000650	Mazac.past	0.10	B	OWN	06	0	0
5	G 052150A2	Tuk	0.10	B	OWN	06	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2018-08-16

Stav km:

149198

Č. zakázky:

303440

Č. faktury.:

1823266

Pozn.

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99999999	test tlumičů a brzd před STK	-	0000		0
2	99999STK	zajištění Technické kontroly	-	0000		0
3	87012999	Klimatizace dezinfekce	-	0000		0
4	01090002	Prohlídka s výměnou oleje (promenli	X	0000		0
5	01400050	Servis výměny brzdové kapaliny .	X	0000		0
6	85181950	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		0
7	92272000	Listy stírací demontovány a namonto	-	0000		0
8	96411900	Zarovka osvetl.zav.prost. d+n	-	0000		0
9		poplatek za STK a ME	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	059198405	Filterelem	1.00	A	OWN	11	0	0

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ									
	#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	2	4H0819439	Dust filt.	1.00	A	OWN	11	0	0
	3	SM 01	SPOTREBNI MATERIAL	10.00	F	6	01	0	0
	4	191980087	OLEJ LONGLIFE III 0W-30	6.40	F	6	02	0	0
	5	B 000750M9	Kapalina b	0.02	A	OWN	02	0	0
	6	R 34147	AIR CON CLEANER	0.50	F	6	07	0	0
	7	N 0177535	Zarovka	1.00	A	OWN	01	0	0
	8	4G1998002A	1 sada aero stiracich list	1.00	A	OWN	13	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2017-09-13

Stav km:
132488

Č. zakázky:
294464

Č. faktury.:
1723352

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	40502099	Hlava loziska cepu kola cistit	-	0000		0
2	40411900	Hridel kloubovy d+n	-	0000		0
3	40575550	Lozisko kola vymenit	-	0000		0
4	40671950	Naboj kola s loziskem d+n	-	0000		0
5	44051900	Kolo kompletni demontovany a namont	-	0000		0
6	46501950	Kotouc brzdy predni d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4H0498625F	WHEEL BEAR	1.00	A	OWN	14	0	0
2	8K0407613B	Naboj	1.00	A	OWN	14	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2017-05-30

Stav km:

128066

Č. zakázky:

291864

Č. faktury.:

1721989

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	47394299	Trmen brzdy predni čistit	-	0000		0
2	66551900	Teleso elektrického zpetneho zrcatk	-	0000		0
3	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizena .	-	0000		0
4	44052000	Kolo kompletni d+n	-	0000		0
5	46362050	Segmenty treci predni d+n	-	0000		0
6	46502050	Kotouce brzd predni d+n	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G0615301G	Brakedisc	2.00	A	OWN	12	0	0
2	4G0698151AA	BR. LINING	1.00	A	OWN	12	0	0
3	G 000650	Mazac.past	0.05	B	OWN	06	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2016-08-31

Stav km:

119214

Č. zakázky:

284358

Č. faktury.:

1623145

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	90801550	Infrakamera nocního vidění seridit	-	0000		0
2	90801900	Infrakamera nocního vidění d+n	-	0000		0
3	90805550	Infrakamera nocního vidění vymenit	-	0000		0
4	90920050	Pripr.kalibr.asist.systemu .	-	0000		0
5	44950100	Geometrie přední a zadní naprawy ko	-	0000		0
6	01500000	Funkce vyhledávání chyb rizená .	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4H0980552A	Camera	1.00	A	OWN	16	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín
přijetí:
2016-08-
29

Stav km:
118724

Č. zakázky:
284247

Č. faktury.:
1623023

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090012	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlí)	X	0000		0
2	85181950	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		0
3	20341950	Cistic paliva vznetového motoru d+n	-	0000		0
4	20030750	Palivo odvězdušnit	-	0000		0
5	99999999	Mytí vozu/motoru, vysátí interieru	-	0000		0
6	34015599	Olej převodový vyměnit	-	0000		0
7	01500000	Funkce vyhledávání chyb řízená .	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	059198405	Filterelem	1.00	A	OWN	11	0	0
2	4H0819439	Dust filt.	1.00	A	OWN	11	0	0
3	SM 01	SPOTREBNÍ MATERIAL	15.00	F	6	01	0	0

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ									
	#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	4	191980087	OLEJ LONGLIFE III 0W-30	6.70	F	6	02	0	0
	5	G 052529A2	Oil	6.00	A	OWN	14	0	0
	6	0B5325330A	Filterelem	1.00	A	OWN	11	0	0
	7	WHT005499A	Seal. ring	1.00	A	OWN	11	0	0
	8	8T0127401A	Filter	1.00	A	OWN	11	0	0
	9	SM 02	SPOTREBNI MATERIAL	5.00	F	6	01	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2015-02-03

Stav km:

101103

Č. zakázky:

1500367501

Č. faktury.:

4067005637

Pozn.

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01000199	AU - Aktion	-	0000		0
2	01400000	Servis vymeny brzdove kapaliny .	X	0000		0
3	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizena .	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	B 025000	BREMSFL.	1.00	V	OWN	02	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2015-01-07

Stav km:

101103

Č. zakázky:

1500008901

Č. faktury.:

4937004416

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	63695555	Kryt zadního narazníku vymenit	-	0000		0
2	63691915	Kryt zadního narazníku d+n	-	0000		0
3	99999999	FAHRZEUGVERBRINGUNG	-	0000		0
4	01500000	Funkce vyhledávání chyb řízena .	-	0000		0
5	51017163	KAROSSERIE LACKIERUNG VORBEREITET	-	0000		0
6	63696150	ABDECKUNG F STOßFÄNGER HINTEN NTL L	-	0000		0
7	99002299	Fussraum ausgesaugt ohne Berechnung	-	0000		0
8	99002199	Aussenwäsche ohne Berechnung	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G9807067A GRU	Trim	1.00	V	OWN	08	0	0

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ									
	#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	2	4G0098627	Parts kit	1.00	V	OWN	03	0	0
	3	4G0807521A 9B9	Spoiler	1.00	V	OWN	08	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA
ÚDRŽBA
STORNO
KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2015-01-07

Stav km:
101103

Č. zakázky:
1500008901

Č. faktury.:
4937003975

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	63695555	Kryt zadního narazníku vymenit	-	0000		0
2	63691915	Kryt zadního narazníku d+n	-	0000		0
3	99999999	FAHRZEUGVERBRINGUNG	-	0000		0
4	01500000	Funkce vyhledávání chyb řízena .	-	0000		0
5	51017163	KAROSSERIE LACKIERUNG VORBEREITET	-	0000		0
6	63696150	ABDECKUNG F STOßFÄNGER HINTEN NTL L	-	0000		0
7	99002299	Fussraum ausgesaugt ohne Berechnung	-	0000		0
8	99002199	Aussenwäsche ohne Berechnung	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G9807067A GRU	Trim	1.00	V	OWN	08	0	0

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ									
	#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	2	4G0098627	Parts kit	1.00	V	OWN	03	0	0
	3	4G0807521A 9B9	Spoiler	1.00	V	OWN	08	0	0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

**Termín
přijetí:**
2014-09-
29

Stav km:
90835

Č. zakázky:
1400130801

Č. faktury.:
4937001017

Pozn.
Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01090002	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlí)	X	0000		0
2	23241985	Vložka filtru vzduchu d+n	-	0000		0
3	85181950	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		0
4	99999999	WASSERKASTEN REINIGEN	-	0000		0
5	99002299	Fussraum ausgesaugt ohne Berechnung	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	059198405	Filterelem	1.00	V	OWN	01	0	0
2	Z 500108	OEL LL3	6.40	F	6	55	0	0
3	M 092148	Sch.-Klar	2.00	V	OWN	46	0	0
4	G A13DS	KUEHLMITTE	0.50	V	OWN	02	0	0
5	4G0133843	Filterelem	1.00	V	OWN	01	0	0
6	4H0819439	Dust filt.	1.00	V	OWN	01	0	0

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura ▼ Termín přijetí: 2014-02-13 Stav km: 64896 Č. zakázky: 45021 Č. faktury.: 79198						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	44950300	Geometrie predni a zadni napravy pr	-	0000		0
2	91630550	Cidlo radaru kontrolovat a seridit	-	0000		0
3	96381550	Kamera asistencnich systemu seridit	-	0000		0
4	27064999	BATTERIE GELADEN	-	0000		0
5	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizena .	-	0000		0
6	44881550	Sbihavost predni napravy seridit	-	0000		0

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura ▼ Termín přijetí: 2014-02-12 Stav km: 64898 Č. zakázky: 18892 Č. faktury.: 97202						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	26743999	FEINSTAUBPLAKETTE ZUGETEILT	-	0000		0
2	64101900	Sklo predni demontovany a namontova	-	0000		0
3	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizená .	-	0000		0
4	44950300	Geometrie predni a zadni naprawy pr	-	0000		0
5	91630550	Cidlo radaru kontrolovat a seridit	-	0000		0
6	96381550	Kamera asistencnich systemu seridit	-	0000		0
7	27064999	BATTERIE GELADEN	-	0000		0
8	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizená .	-	0000		0
9	44881550	Sbihavost predni naprawy seridit	-	0000		0
10	08201599	AUSSENWÄSCHE OHNE BERECHNUNG	-	0000		0
Položka dílů						

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ									
	#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	1	4G0845099B NVB	Windscreen	1.00	V	OWN	4		0
	2	4E0955609	Folie	1.00	V	OWN	8		0
	3	D 004660M2	2K KLEBER	1.00	V	OWN	3		0
	4	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	3		0
	5	D 00950025	APPLIKATOR	1.00	V	OWN	3		0
	6	M 093013	DRAHT	2.00	V	OWN	19		0
	7	1T0010342P	Stit.oznac	1.00	V	OWN	8		0
	8	4G8845631B	serizovací přípravky	2.00	V	OWN	8		0

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura ▼ Termín přijetí: 2013-12-04 Stav km: 60000 Č. zakázky: 14739 Č. faktury.: 93010 Pozn. Údržba						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	Funkce vyhledávání chyb řízena .	-	0000		0
2	51582950	Kanal vodní čistit	-	0000		0
3	01500000	Funkce vyhledávání chyb řízena .	-	0000		0
4	44052000	Kolo kompletní d+n	-	0000		0
5	46382050	Segmenty třetí zadní d+n	-	0000		0
6	46532050	Kotouče brzd zadní d+n	-	0000		0
7	44401099	RADNABEN + ANLAGEFLÄCHEN GEREINIGT	-	0000		0
8	47392099	2Haltefedern aus-u. einbauen	-	0000		0
9	01090012	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlí	X	0000		1
10	34015553	Olej převodový vyměnit	-	0000		2
11	85181950	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000		3
12	20030750	Palivo odvědušnit	-	0000		4

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
13	20341950	Cistic paliva vznetoveho motoru d+n	-	0000		4
14	92272050	Listy stiraci demontovany a namonto	-	0000		5
15	92431950	Lista zadniho skla stiraci d+n	-	0000		6
16	44052000	Kolo kompletni d+n	-	0000		7
17	46362050	Segmenty treci predni d+n	-	0000		7
18	46502050	Kotouce brzd predni d+n	-	0000		7

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny
1	N 10648301	SCHRAUBE	2.00	V	OWN	1	
2	N 0138157	DICHTRING	1.00	V	OWN	1	
3	VWL092148	WASCH.ZUS	2.50	V	6	43	
4	MVA500108	OEL LL III	6.40	F	6	55	
5	WHT001921	vyvazovaci zavazi se sestí- hrannym sroubem	2.00	V	OWN	2	
6	4G0698451A	1 sada brzdovych desticek pro kotoucovou brzdu	1.00	V	OWN	2	
7	4H0615601H	kotouc brzdovy (vetrany)	2.00	V	OWN	2	

 VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ									
#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Pač	
8	8K0615269A	pruzina pridrzna	2.00	V	OWN	3		0	
9	059198405	nastavec filtru s tesnenim	1.00	V	OWN	1		1	
10	0B5325330A	vlozka filtracni	1.00	V	OWN	1		2	
11	G 052529A2	OEL	6.00	V	OWN	6		2	
12	N 0138271	DICHTRING	1.00	V	OWN	1		2	
13	WHT005499A	O-krouzek	1.00	V	OWN	1		2	
14	4H0819439	filtracni vlozka pro filtrova- ni jemneho prachu,zapachu a skodlivin	1.00	V	OWN	1		3	
15	4G0127400C	cistic paliva	1.00	V	OWN	1		4	
16	4G1998002A	1 sada aero stiracich list	1.00	V	OWN	3		5	
17	4G9955425	lista stiraci	1.00	V	OWN	3		6	
18	4G0615301	kotouc brzdovy (vetrany)	2.00	V	OWN	2		7	
19	4G0698151L	1 sada brzdovych desticek pro kotoucovou brzdu	1.00	V	OWN	2		7	
20	N 10648301	SCHRAUBE	2.00	V	OWN	1		7	
21	N 91147601	SCHRAUBE	4.00	V	OWN	1		7	

▼ VŠE ZÁRUKA ÚDRŽBA STORNO KOPIE ZOBRAZENÍ						
Faktura ▼ Termín přijetí: 2013-12-04 Stav km: 59981 Č. zakázky: 14740 Č. faktury.: 93171 Pozn. Záruka/kulance						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	63734299	Schraubverbindungen nachziehen	-	0000		0
Faktura ▼ Termín přijetí: 2013-12-04 Stav km: 59981 Č. zakázky: 14740 Č. faktury.: 93170 Pozn. Záruka/kulance						
Pracovní pozice						
#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	Funkce vyhledávání chyb řízena .	-	0000		0
2	27068950	Akumulator nabíjet (akumulator)	-	0000		0

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura

Termín přijetí:

2013-01-24

Stav km:

29990

Č. zakázky:

29461

Č. faktury.:

64764

Pozn.

Údržba

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	51582950	Kanal vodni cistit	-	0000		0
2	08201599	AUSSENWÄSCHE OHNE BERECHNUNG	-	0000		0
3	01090002	Prohlídka s výmenou oleje (promenli	X	0000		1
4	85181950	Filtr prachovy a pylový d+n	-	0000		2
5	92272000	Listy stiraci demonťovany a namonto	-	0000		3
6	92431900	Lista zadniho skla stiraci d+n	-	0000		4

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	VWL092148	WASCH.ZUS	2.00	V	6	43		0
2	N 0138157	DICHTRING	1.00	V	OWN	1		0
3	MVA500108	ESP-LL III	6.40	F	6	55		0
4	059198405	Filterelem	1.00	V	OWN	1		1
5	4H0819439	Dust filt.	1.00	V	OWN	1		2

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
6	4G1955425A	Wip. blade	1.00	V	OWN	3		3
7	8F1955426A	Wip. blade	1.00	V	OWN	3		3
8	4G9955425	Wiperblade	1.00	V	OWN	3		4

Faktura ▼

Termín přijetí:

2012-12-07

Stav km:

26101

Č. zakázky:

49459

Č. faktury.:

29696

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	01500000	Funkce vyhledavani chyb rizená .	-	0000		0
2	96381550	Kamera asistencnich systemu seridit	-	0000		0
3	90911500	RJ projekce na celní sklo seridit	-	0000		0

▼

VŠE

ZÁRUKA

ÚDRŽBA

STORNO

KOPIE ZOBRAZENÍ

Faktura ▼

Termín přijetí:

2012-03-01

Stav km:

0

Č. zakázky:

45801

Č. faktury.:

39155

Pracovní pozice

#	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
1	99999999	DAIICHI SANKYO / LV 5953049 / REUTE	-	0000		0
2	44054999	4 RÄDER AUS - UND EINGEBAUT (VW-LEA	-	0000		0
3	44401099	RADNABEN + ANLAGEFLÄCHEN GEREINIGT	-	0000		0

Položka dílů

#	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1	4G0073017E8Z8	Comp wheel	2.00	V	OWN	35		0
2	4G0073018E8Z8	Comp wheel	2.00	V	OWN	35		0

Zobrazuji 1 až 21 z celkem 21 záznamů
(filtrováno z celkem 23 záznamů)

Předchozí 1 Další