



## Kompletní potvrzení

**Data vozidla**

VIN	WAUZZZ4M9HD026807
Označení typu	Q7 quat. TDI 3.0 V6200 A8
Datum prodeje	2016-11-21
Navazující záruka	Ukončení smlouvy 2020-11-20 Stav km 120000 km

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2022-10-19
Stav km	284012 km
Číslo zakázky	226770
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2022-05-09
Stav km	256042 km
Číslo zakázky	220349
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr pevných částic ✓ Cistic paliva vznetového motoru ✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Servis výměny brzdové kapaliny ✓ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Servis výměny oleje (promentlivy)**

Datum	2021-02-01
Stav km	175139 km
Číslo zakázky	744963
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výměnou oleje (promentliva)**

Datum	2020-01-13
Stav km	145512 km
Číslo zakázky	688099
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Filtr prachovy a pylovy</li><li>✓ Servis výměny brzdové kapaliny</li><li>✓ Prostředek redukční</li></ul>
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Záznam dílny**

Datum	2019-09-09
Stav km	135104 km
SDA 23X6	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2019-02-01
Stav km	118869 km
Číslo zakázky	649366
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Cistic paliva vznětového motoru <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Prostředek redukční
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2018-08-16
Stav km	94815 km
Číslo zakázky	630109
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Prostředek redukční <input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2018-01-11
Stav km	56858 km
Číslo zakázky	603639
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Cistic paliva vznětového motoru <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Prostředek redukční
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výmenou oleje (promenliva)**

Datum	2017-05-29
Stav km	24685 km
Číslo zakázky	577030
Provedené dodatečné práce	✓ Prostředek redukční
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka předprodejni**

Datum	2016-11-15
Stav km	0 km
Číslo zakázky	554177
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)