



Vývojové označení

F15

Barva

sparkling-brown metallic

Aktuální stupeň integrace

F025-22-11-510

Začátek záruky

13. června 2014

Zablokování expedice



Jsou k dispozici technické akce.

## Technické kampaně

Stav	Číslo opatření	Popis	Rezervace
Otevřený	10032550300	Airbag řidiče - volant orig.příslušenství [Typ: Recall] ver4 update procesu- netřeba programování  Lokální číslo opatření: -	

## Prodloužení záruky / kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC211056	Chladič recirkulace výfukových plynů Nx7 Lokální číslo opatření: -

## Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

## Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

## Živá diagnostika

ⓘ Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

## Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

## Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

## Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE Next 2017-2 (Stav: 18. 1. 2023)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2025 (SWID: 00A9008F).	Road Map EUROPE WEST Next 2024	-

## Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X5 xDrive25d
Karosérie	GEFZG
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	0C09164
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAKS210300C09164
Vývojové označení	F15
Řízení	LL
Motor	N47T
Číslo motoru	74188700
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, T, CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0484974XKS
sériové číslo Headunit	HB2068J8325048
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	F025-13-11-504
Datum výroby	12. 12. 2013
Výrobní závod	SPARTANBURG
Datum expedice	30. 1. 2014
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	B53
Kód čalounění	AVAT
Kód typu	KS21

Základní typ KS21

Typ vedení KS21

## Zvláštní vybavy















### Zvláštní vybavy z výroby:


01CA Výběr vozidel centrální objednávací proces  
01CB CO2 rozsah  
0230 Přídavný rozsah podle EU  
0255 Sport-kožený volant airbag  
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím  
02AZ BMW kolo z leh. sl. dvoj. paprsek 446  
02PA Pojistka šroubů kola  
0328 Stupačka hliník  
0346 Chrome Line exteriér  
03AT Střešní lišta hliník hlazená  
0413 Dělicí síť zavazadlového prostoru  
0423 Rohožky velur  
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška  
0430 Vnitřní/vnější zrcátka s aut. stmíváním  
0493 Odkládací paket  
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdce  
04DD Provušlecht.dřevo Finline Pur  
04UY Lyžařská a snowboardová taška  
0502 Ostřikovač světlometů  
0508 Parkovací zařízení (PDC)  
0522 Xenonová světla  
0534 Automatická klimatizace  
0548 Kilometrový tachometr  
0563 Světelný paket  
0575 Přídavné zásuvky 12 V  
05DA Deaktivace airbagu spolujezdce  
0609 Navigační systém profesionální  
0698 Area-Code 2 pro DVD  
06AC Inteligentní nouzové volání  
06AF Teleservices  
06AK Connected Drive Services  
06NR Apps  
06NS Komfortní telefonie s rozšíř.smartphone  
08A4 Jazyková verze česky  
08AL Dokumentace k vozidlu česky  
08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km  
08TF Aktivní ochrana chodců  
08V1 Štítek s upozorněním  
0925 Zkušební figurína-SALAPA  
A105 Akumulátor AGM 105 Ah  
POL5 Látkové čalounění

### Dodatečně vestavěná zvláštní vybava:


03AC Tažné zařízení

## Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled							
06. 10. 2023	Klíč	104887 km	40313	Klíč 0							
											
06. 10. 2023	Servisní	104887 km	40313 Bychl Auto, a.s. , Vestec	Automaticky							
											



— 18. 01. 2023 Klíč 97836 km Klíč 0



— 18. 01. 2023 Záruka 97836 km 40313 Úloha: F1x F2x N47T Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (nízkoteplotní chladič okruh)

— Úloha: F1x F2x N47T Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (nízkoteplotní chladič okruh)

**Popis:** F1x F2x N47T Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (nízkoteplotní chladič okruh)

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů včetně ventilu recirkulace výfukových plynů 18 PJ  
Pracovní jednotka I 00 73 518

Vícepráce, proveďte funkční test tlakové senzorky 3 PJ  
Pracovní jednotka I 00 73 519

Doplňková práce, zanesení identifikace dílu nového chladiče recirkulace výfukových plynů do diagnostického systému 1 PJ  
Pracovní jednotka I 00 73 520

F1x F2x N47T Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (nízkoteplotní chladič okruh)  
Nález I 00 11 63 06 00

Kryt akustika přední 1  
Díl I 11 14 8 490 570

Hadice chlazení 1  
Díl I 11 53 7 827 841

hadicová spona 2  
Díl I 11 63 1 716 971

Podtlaková hadice černá 1  
Díl I 11 65 8 595 650

Hrdlo trubky 1  
Díl I 11 71 7 799 853


Chladič výfukových plynů, nízká teplota 1  
Díl I 11 71 7 822 346

Recirk.výf.plynů sada drobných dílů 1  
Díl I 11 71 8 490 640


Uchycení 1  
Díl I 61 13 1 369 832

— 08. 12. 2022 Klíč 97587 km Klíč 0







— 29. 11. 2022 Klíč 97478 km 40313 Klíč 0




— 29. 11. 2022 Servisní 97478 km 40313 Bychl Auto, a.s., Vestec Automaticky




— 23. 08. 2021 Klíč 82377 km Klíč 0




— 23. 08. 2021 Servisní 82377 km 40313 Bychl Auto, a.s., Vestec Automaticky




— 11. 02. 2021 Klíč 78235 km Klíč 0




— 10. 02. 2021 Klíč 78234 km Klíč 0





— 12. 10. 2020 Servisní 74037 km OSS-60019345 AutoPupik s.r.o., Praha 9 - Čakovice Automaticky





✓

— 01. 07. 2019 Klíč 60753 km 40472 Klíč 0



— 01. 07. 2019 Záruka 60764 km 40472 Úloha: Exx Fxx Gxx Zkontrolovat, popř. vyměnit chladič EGR

— Úloha: Exx Fxx Gxx Zkontrolovat, popř. vyměnit chladič EGR

**Popis:** Exx Fxx Gxx Zkontrolovat, popř. vyměnit chladič EGR

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Doplňková práce, zkontrolovat štítek chladiče recirkulace výfukových plynů 1 PJ  
Pracovní jednotka I 00 67 708

Viz. kontr. výst. strany chlad. rec. výf. plynů; vym. chlad. recirk. výfuk. plynů; vyčistit směš. trubku / potrubí recirk. výfuk. plynů; funkč.í test sním. tl. 30 RJ  
Pracovní jednotka I 00 67 590



Exx Fxx Gxx Zkontrolovat, popř. vyměnit chladič EGR  
Nález I 00 11 97 04 00

Chladič výfukových plynů, nízká teplota 1  
Díl I 11 71 8 517 724



Recirk.výf.plynů sada drobných dílů 1  
Díl I 11 71 8 479 905

Hrdlo trubky 1  
Díl I 11 71 7 799 853

— 05. 06. 2019 Klíč 60245 km 40472 Klíč 0



— 05. 06. 2019 Servisní 60245 km 40472 Automaticky  
mobilforum GmbH , Pirna



✓

✓

✓

— 05. 06. 2019 Oprava 60245 km 40472 Úloha: Servis ve standardním rozsahu  
mobilforum GmbH , Pirna Úloha: Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu  
Úloha: Servis mikrofiltru  
Úloha: Servis motorového oleje

— Úloha: Servis ve standardním rozsahu

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis ve standardním rozsahu  
Baliček I 0000105

Servis ve standardním rozsahu 3  
Pracovní jednotka I 00 00 105

— Úloha: Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu  
Baliček I 0000617

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu 2  
Pracovní jednotka I 00 00 617

Mikrofiltr obtokového vzduchu 1  
Díl I 64319194098

— Úloha: Servis mikrofiltru

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis mikrofiltru  
Baliček I 0000616

Servis mikrofiltru 2  
Pracovní jednotka I 00 00 616

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím 1  
Díl I 64119248294

— Úloha: Servis motorového oleje

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis motorového oleje  
Baliček I 0000610

Servis motorového oleje 3  
Pracovní jednotka I 00 00 610

Sada vložka olejového filtru 1  
Díl I 11428507683

BMW Engine Oil LL04 5W30 5.2  
Díl I 83212405948

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Zkontrolovat index zpětného vedení výfukových plynů 3 PJ  
Pracovní jednotka I 00 67 707

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE !!! Místní 0 PJ  
Pracovní jednotka I -

— 05. 06. 2019 Oprava 60764 km 40472 Úloha  
mobilforum Úloha  
GmbH , Pirna Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha

— Úloha

**Popis:** Waschen

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

!!! unknown BMW-Id 0000001 Endkontrolle !!! Místní 1 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 001

Svrchní mytí vozidla a čištění interiéru vozidla 6 PJ  
Pracovní jednotka I 00 11 329

— Úloha

**Popis:** CBS: Standardumfang

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis ve standardním rozsahu 3 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 105

Čistič oken s ochranou před mrazem 1.5  
Díl I 83 12 2 413 061

— Úloha

**Popis:** CBS: Umluftfilter (soweit vorhanden gegen gesonderte Berechnung wechseln)

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Dodatečná práce servisu filtru cirkulujícího vzduchu 2 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 617

Mikrofiltr obtokového vzduchu 1  
Díl I 64 31 9 194 098

— Úloha

**Popis:** CBS: Mikrofilter (ggf. weiter Zusatzarbeit(en) beachten)

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis mikrofiltru 2 PJ



Pracovní jednotka I 00 00 616

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím  
Díl I 64 11 9 248 294

1

— Úloha

**Popis:** CBS: Motoröl

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis motorového oleje

Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Sada vložka olejového filtru

Díl I 11 42 8 507 683

1

Motorový olej SAE 5W-30 Longlife-04

Díl I 83 21 0 398 511

5,2

— Úloha

**Popis:** Index Abgasrückführungskühler prüfen

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Doplňková práce, zkontrolovat štítek chladiče recirkulace výfukových plynů

Pracovní jednotka I 00 67 708

1 PJ

Viz. kontr. výst. strany chlad. rec. výf. plynů; vym. chlad. recirk. výfuk. plynů; vyčistit směš. trubku / potrubí recirk. výfuk. plynů; funkč.í test sním. tl.

Pracovní jednotka I 00 67 590

30 PJ

Výfukové plyny-chladič

Díl I 11 71 8 517 724

1

Recirk.výf.plynů sada drobných dílů

Díl I 11 71 8 479 905

1

Hrdlo trubky

Díl I 11 71 7 799 853

1

Ochrana chladiče proti zamrznutí

Díl I 83 19 2 218 347

6,3

— Úloha

**Popis:** Navi Update

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Instalovat navigační mapu (mapy)

Pracovní jednotka I 65 90 600

2 PJ

FSC HU-H mapa Evropa Next Update

Díl I 65 90 2 406 583

1

— 05. 06. 2019 Záruka

60253 km

40472

Úloha: Servis Standardní rozsah  
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr  
s aktivním uhlím  
Úloha: Servis Motorový olej  
Úloha: Servis kapaliny do  
ostřikovačů

— Úloha: Servis Standardní rozsah

**Popis:** Servis Standardní rozsah

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis ve standardním rozsahu  
Pracovní jednotka I 00 00 105

3 PJ

Servis Standardní rozsah  
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

**Popis:** Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu  
Pracovní jednotka I 00 00 617

2 PJ

Servis mikrofiltru  
Pracovní jednotka I 00 00 616

2 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím  
Nález I 87 64 01 00 00

Mikrofiltr obtokového vzduchu  
Díl I 64 31 9 194 098

1

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím  
Díl I 64 11 9 248 294

1

— Úloha: Servis Motorový olej

**Popis:** Servis Motorový olej

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis motorového oleje  
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Servis Motorový olej  
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru  
Díl I 11 42 8 507 683

1

— Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů

**Popis:** Servis kapaliny do ostřikovačů

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**



Servis kapaliny do ostřikovačů  
Nález I 87 00 09 00 00





































— 14. 02. 2019 Klíč

56556 km

26245

Klíč 0



—	22. 01. 2019 Klíč	56216 km	Klíč 1
	 	       	 
	19000 0 04/2019	19000 19000 0 97 97	40000 0 5000 46000 01/2019 04/2021
			0 0 -237 32,4% -237 32,4%
—	22. 01. 2019 Klíč	56216 km	Klíč 1
	 	       	 
	19000 0 03/2019	19000 19000 0 98 98	40000 0 5000 46000 01/2019 04/2021
			0 0 -236 32,3% -236 32,3%
—	22. 01. 2019 Servisní	56216 km	26245 CarTec Praha s.r.o., Praha 10
	 	       	 
	19000 0 04/2019	19000 19000 0 04/2019 04/2019	40000 0 5000 46000 01/2019 04/2021
			0 0 05/2018 05/2018
		✓	
—	22. 01. 2019 Oprava	56216 km	26245 CarTec Praha s.r.o. , Praha 10
			Úloha Úloha Úloha Úloha Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Balíček I 0000105

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Balíček I 0000618

Brzdová kapalina DOT4 LV, nízkoviskózní  
Díl I 83132184843

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— 22. 01. 2019 Záruka 56216 km 26245 Úloha: Servis Standardní rozsah  
Úloha: Servis Brzdová kapalina

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu  
Pracovní jednotka I 00 00 105

3 PJ

Servis Standardní rozsah  
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Brzdová kapalina

Popis: Servis Brzdová kapalina

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne




Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny  
Pracovní jednotka I 00 00 618

4 PJ

Servis Brzdová kapalina  
Nález I 87 34 00 00 00

— 21. 04. 2017 Servisní 48519 km 40472 Mobilforum  
Lausitz GmbH,  
Pirna Manuál



— 21. 04. 2017 Oprava 48525 km 40472 mobilforum  
GmbH , Pirna Úloha  
Úloha

— Úloha

Popis: Service

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu  
Pracovní jednotka I 00 00 105

3 PJ

Servis - kontrola vozidla  
Pracovní jednotka I 00 00 624

6 PJ

Servis palivového filtru Pracovní jednotka I 00 00 604	6 PJ
Servis vzduchová filtrační vložka Pracovní jednotka I 00 00 602	1 PJ
Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616	2 PJ
Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3 PJ
Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu Pracovní jednotka I 00 00 617	2 PJ
Sada vložka olejového filtru Díl I 11 42 8 507 683	1
Motorový olej SAE 5W-30 Longlife-04 Díl I 83 21 0 398 511	5.2
Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64 11 9 248 294	1
Vložka vzduchového filtru Díl I 13 71 7 811 026	1
Vložka palivového filtru Díl I 13 32 7 811 227	1
Mikrofiltr obtokového vzduchu Díl I 64 31 9 194 098	1
Čistič oken s ochranou před mrazem Díl I 83 12 2 413 061	1.5
Ochrana chladiče proti zamrznutí Díl I 83 19 2 218 347	0.5

— Úloha

**Popis:** Waschen

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

!!! unknown BMW-Id 0000001 Endkontrolle !!!  
Pracovní jednotka I 00 00 001

Místní 1 PJ

Svrchní mytí vozidla a čištění interiéru vozidla  
Pracovní jednotka I 00 11 329

6 PJ

— 21. 04. 2017 Záruka	48525 km	40472	Úloha: Servis Standardní rozsah Úloha: Servis Kontrola vozidla Úloha: Servis Palivový filtr Úloha: Servis Vzduchový filtr Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím Úloha: Servis Motorový olej Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů
-----------------------	----------	-------	---

— Úloha: Servis Standardní rozsah

**Popis:** Servis Standardní rozsah

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis ve standardním rozsahu  
Pracovní jednotka I 00 00 105

3 PJ

Servis Standardní rozsah  
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Kontrola vozidla

**Popis:** Servis Kontrola vozidla

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis - kontrola vozidla 6 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 624

Servis Kontrola vozidla  
Nález I 87 00 05 00 00

— Úloha: Servis Palivový filtr

**Popis:** Servis Palivový filtr

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis palivového filtru 6 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 604

Servis Palivový filtr  
Nález I 87 13 02 00 00

Vložka palivového filtru 1  
Díl I 13 32 7 811 227

— Úloha: Servis Vzduchový filtr

**Popis:** Servis Vzduchový filtr

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis vzduchová filtrační vložka 1 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 602

Servis Vzduchový filtr  
Nález I 87 13 01 00 00

Vložka vzduchového filtru 1  
Díl I 13 71 7 811 026

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

**Popis:** Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis mikrofiltru 2 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 616

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu 2 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 617

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím  
Nález I 87 64 01 00 00

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím 1  
Díl I 64 11 9 248 294

Mikrofiltr obtokového vzduchu 1  
Díl I 64 31 9 194 098

— Úloha: Servis Motorový olej

**Popis:** Servis Motorový olej

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis motorového oleje  
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Servis Motorový olej  
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru  
Díl I 11 42 8 507 683

1


































— Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů

**Popis:** Servis kapaliny do ostřikovačů

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis kapaliny do ostřikovačů  
Nález I 87 00 09 00 00

—	20. 04. 2017 Klíč	48519 km	40472	Klíč 0					
	 	  	   	 					
	1000 05/2017	1000 05/2017	1000 05/2017	5000 01/2019	0 01/2019	3000 05/2017	1000 05/2017	0 05/2018	0 05/2018
—	20. 01. 2017 Klíč	47478 km	40472	Klíč 0					
	 	  	   	 					
	2800 05/2017	2800 05/2017	2800 05/2017	5000 05/2017	0 21 2,9%	5000 05/2017	2800 05/2017	0 05/2018	0 05/2018
—	20. 01. 2017 Servisní	47478 km	40472 Mobilforum Lausitz GmbH, Pirna	Automaticky					
	 	  	   	 					
	05/2017 05/2017	05/2017 05/2017	05/2017 05/2017	5000 12/2018	0 12/2018	5000 05/2017	05/2017	05/2018	05/2018
—	20. 01. 2017 Oprava	47480 km	40472 mobilforum GmbH , Pirna	Úloha Úloha Úloha					

— Úloha

**Popis:** Service Standardumfang

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis ve standardním rozsahu  
Pracovní jednotka I 00 00 105

3 PJ

Diesel exhaust fluid AdBlue  
Díl I 83 19 2 295 606

1

— Úloha

Popis: Saugen

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Čištění interiéru vozidla 3 PJ  
Pracovní jednotka I 00 11 315

— Úloha

Popis: Service Bremsflüssigkeit

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny 4 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 618

Brzdová kapalina DOT4 LV, nízkoviskózní 1  
Díl I 83 13 2 184 843

— 20. 01. 2017 Záruka 47480 km 40472 Úloha: Servis Standardní rozsah  
Úloha: Servis Brzdová kapalina

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu 3 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 105

Servis Standardní rozsah  
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Brzdová kapalina

Popis: Servis Brzdová kapalina


Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny 4 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 618

Servis Brzdová kapalina  
Nález I 87 34 00 00 00

— 15. 03. 2016 Klíč 40337 km 26245 Klíč 0



— 27. 10. 2015 Oprava 33232 km 03813 Úloha

Autohaus  
Melkus GmbH,  
Dresden

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:



— 15. 10. 2015 Záruka 33232 km 03813 Úloha: Pohon látka opěradlo přední sedadlo

— Úloha: Pohon látka opěradlo přední sedadlo

**Popis:** Pohon látka opěradlo přední sedadlo

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Work time without specification/seat 60 PJ  
Pracovní jednotka I 52 99 000

Vyměnit čalounění opěradla předního sedadla vlevo nebo vpravo 20 PJ  
Pracovní jednotka I 52 14 906

Test vozidla provést 2 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 556

Work time without specification/seat 60 PJ  
Pracovní jednotka I 52 99 000

Pohon látka opěradlo přední sedadlo  
Nález I 51 86 02 03 00

Potah základ opěradlo látka pravý 1  
Díl I 52 10 7 352 246

Potah základ opěradlo látka levý 1  
Díl I 52 10 7 352 245

Svorka 110  
Díl I 52 10 1 945 543

Slepý nýt 4  
Díl I 07 14 7 265 827


Slepý nýt 8  
Díl I 52 10 7 042 164

Šroub s válcovou hlavou 16  
Díl I 07 14 9 321 690

Potah základ opěradlo látka levý 1  
Díl I 52 10 7 352 245

Potah základ opěradlo látka pravý 1  
Díl I 52 10 7 352 246

— 11. 08. 2015 Klíč 30660 km 03813 Klíč 0



— 11. 08. 2015 Oprava 33232 km 03813 Úloha  
Autohaus Úloha  
Melkus GmbH, Úloha  
Dresden Úloha

— Úloha

**Popis:** Geräuschlokalisierung/Mangel abstellen

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Test vozidla provést 4 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 006

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul 1 PJ  
Pracovní jednotka I 61 00 006

## — Úloha

**Popis:** kostenfreie Wagenwäsche

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

!!! unknown BMW-Id 0099319 Wagen-Oberwäsche !!! Místní 2 PJ  
Pracovní jednotka I 00 99 319

## — Úloha

**Popis:** Sitzbeanstandung abstellen

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Pracovní doba bez předpisu/sedadla 60 PJ  
Pracovní jednotka I 52 99 000

Vyměnit čalounění opěradla předního sedadla vlevo nebo vpravo 20 PJ  
Pracovní jednotka I 52 14 906

Test vozidla provést 2 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 556

Pracovní doba bez předpisu/sedadla 12 PJ  
Pracovní jednotka I 52 99 000

Potah základ opěradlo látka pravý 1  
Díl I 52 10 7 352 246

Potah základ opěradlo látka levý 1  
Díl I 52 10 7 352 245

Svorka 110  
Díl I 52 10 1 945 543

Slepý nýt 4  
Díl I 07 14 7 265 827

Slepý nýt 8  
Díl I 52 10 7 042 164

Šroub s válcovou hlavou 16  
Díl I 07 14 9 321 690

Potah základ opěradlo látka levý 1  
Díl I 52 10 7 352 245

Potah základ opěradlo látka pravý 1  
Díl I 52 10 7 352 246

## — Úloha

**Popis:** Hol-Bring-Dienst

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Služba vyzvednutí a odvozu zóna 1 1 PJ  
Pracovní jednotka I 00 99 200

— Úloha: Pohon / ventilátor topné-klimatizační jednotky

**Popis:** Pohon / ventilátor topné-klimatizační jednotky

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne


**Originální znění požadavku zákazníka:**

Finishing vehicle assembly (returnable packaging) 4 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 006


Provést diagnostiku vozidla-testovací modul 1 PJ  
Pracovní jednotka I 61 00 006

Pohon / ventilátor topné-klimatizační jednotky  
Nález I 67 32 01 39 00

— 30. 05. 2015 Klíč 25809 km 03813 Klíč 0



— 30. 05. 2015 Servisní 25809 km 03813 Autohaus Melkus GmbH, Dresden Manuál



— 30. 05. 2015 Oprava 25813 km 03813 Autohaus Melkus GmbH, Dresden Úloha Úloha

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

(ggf. weitere Zusatzarbeit beachten) Místní 0 PJ  
Pracovní jednotka I -

Sondereinbarung Místní 1 PJ  
Pracovní jednotka I -

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu 2 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 617

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Wagen-Oberwäsche Místní 2 PJ  
Pracovní jednotka I 00 99 319

— 30. 05. 2015 Záruka 25813 km 03813 Úloha: Servis Standardní rozsah

— Úloha: Servis Standardní rozsah

**Popis:** Servis Standardní rozsah

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis ve standardním rozsahu 3 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 105

Servis Standardní rozsah  
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Motorový olej

**Popis:** Servis Motorový olej

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis motorového oleje 3 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 610

Servis Motorový olej  
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru 1  
Díl I 11 42 8 507 683

BMW Engine Oil LL04 5W30 5  
Díl I 83 21 2 405 948

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

**Popis:** Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis mikrofiltru 2 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 616

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu 2 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 617

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím  
Nález I 87 64 01 00 00

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím 1  
Díl I 64 11 9 248 294

Mikrofiltr obtokového vzduchu 1  
Díl I 64 31 9 194 098

— 30. 05. 2015 Záruka 25813 km 03813 Úloha: Servis Motorový olej

— Úloha: Servis Motorový olej


**Popis:** Servis Motorový olej

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis Motorový olej  
Nález I 87 00 02 00 00

— 21. 01. 2015 Klíč 18610 km 26245 Klíč 0



— 29. 09. 2014 Záruka 14319 km 30521 Úloha: Headunit High HU-H

— Úloha: Headunit High HU-H

**Popis:** Headunit High HU-H

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne


**Originální znění požadavku zákazníka:**

Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb 4 PJ  
Pracovní jednotka I 61 00 730

Finishing vehicle assembly (returnable packaging) 4 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 006

Headunit High HU-H  
Nález I 65 12 58 02 00

— 23. 09. 2014 Klíč 14294 km 26245 Klíč 0



— 12. 06. 2014 Klíč 2372 km 26247 Klíč 0

