

**Kompletní potvrzení****Data vozidla**

VIN	TMBCJ9NP6K7038296
Označení typu	SUPERB GrtAMB TD140/2.0A7A
Datum prodeje	2019-05-06

**Servis výmeny oleje**

Datum	2024-01-24
Stav km	125211 km
Číslo zakázky	663965
Provedené dodatečné práce	✓ Olej převodovy
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výmenou oleje**

Datum	2022-10-26
Stav km	98621 km
Číslo zakázky	SC00151491
Provedené dodatečné práce	✓ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka**

Datum	2022-02-21
Stav km	65925 km
Číslo zakázky	SCO0143192
<b>Replaced coolant pump.</b>	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka**

Datum	2022-01-06
Stav km	58300 km
Číslo zakázky	SCO0141844
Provedené dodatečné práce	✓ Cistic paliva vznetoveho motoru
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka**

Datum	2021-07-09
Stav km	49678 km
Číslo zakázky	3271A11
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Odtok vody
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2020-07-22
Stav km	28801 km
Číslo zakázky	3351A01
Provedené dodatečné práce	✓ Odtok vody
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka předprodejni**

Datum	2019-05-07
Stav km	50 km
Číslo zakázky	792A91
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)