



## Kompletní potvrzení

### Data vozidla

VIN	WVGZZZ5NZKM160639
Označení typu	Tiguan 2.0LWBHLBMT4M 176TDID7A
Datum prodeje	2019-08-08

### Prohlídka

Datum	2023-11-30
Stav km	89311 km
Číslo zakázky	509000
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Cistic paliva vznetoveho motoru <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

### Servis výmeny oleje (proměnlivý)

Datum	2023-07-12
Stav km	79449 km
Číslo zakázky	498551
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období



---

**Prohlídka**

Datum	2022-11-03
Stav km	66048 km
Číslo zakázky	482260
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

---

**Servis výměny oleje (proměnlivý)**

Datum	2022-03-15
Stav km	52746 km
Číslo zakázky	467007
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Servis výměny brzdové kapaliny</li><li>✓ Olej spojky pohonu 4x4</li><li>✓ Olej převodovy</li><li>✓ Rozšířený rozsah prohlídky</li></ul>
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

---

**Prohlídka**

Datum	2021-11-22
Stav km	47504 km
Číslo zakázky	459952
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Filtr prachový a pylový</li></ul>
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období



---

**Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)**

Datum	2020-11-19
Stav km	26668 km
Číslo zakázky	435687
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

---

**Záznam dílny**

Datum	2020-08-14
Stav km	21498 km
Provedeno 66L5 - 02	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano

---

**Prohlídka předprodejni**

Datum	2019-07-26
Stav km	0 km
Číslo zakázky	401410
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období