

ZÁRUČNÍ CERTIFIKÁT

Verze

XC90

Typ/podvozek č.

YVALFK2UCL1625317

Modelový rok

2020

Reg. č.

Datum dodání

2	0	2	0	0	9	2	4
Y	Y	Y	Y	M	M	D	D

Prodejce

Název společnosti

AUTO IN s.r.o. 1

Adresa

Ústí n. LABEM, POHYBOVÍ 363/4

Podpis

[Signature]

Razítko



AUTO IN s.r.o.

Pochoří 363/4, 400 10 Ústí nad Labem

Telefon 475 240 027

IC: 25298828 DIČ: CZ25298828

Pro vaše vozidlo platí následující intervaly:

30 000 km/12 měsíců/motohodiny*

* Podle toho, co nastane jako první

1. majitel

LEANEPLAN ČR, s.r.o.

Adresa

PRÁHA 13, BUKHAROVA 1423

Telefon

2. majitel

Adresa

Telefon

Další specifikace

SERVIS A ÚDRŽBA

Servisní dokumentace

Servis musí každou servisní činnost potvrdit razítkem a podpisem.

Servis zaznamená prvky originálního servisu Volvo.

Nezapomeňte provádět servisní údržbu v souladu se servisními intervaly.

Servis č. 1

Provedeno
km 17 806
Datum 18.6.2021
Zakázka č. B0 2021 1197
Druh servisní prohlídky

Údržba **AUTO PRŮHONICE a.s.**
autorizovaný partner Volvo Car
VOLVO
K Chotobuzí 338, 251 01 Čestlice
IČ: 28448430 DIČ: CZ28448430
- 18 -

Doplňkové výměny oleje a filtru

Poznámka

² Platí pro některé trhy.

Servis č. 2

Provedeno
km 49 009
Datum 9.5.2022
Zakázka č. SU0 220 947
Druh servisní prohlídky

Údržba

Doplňkové výměny oleje
AUTOM 5:1:00
Autorizovaný partner Volvo Car
K Chotobuzí 338, 251 01 Čestlice
IČ: 28448430 DIČ: CZ28448430
- 18 -

Poznámka

Servis č. 3

Provedeno

km

79 692

Datum

30.3.2022

Zakázka č.

Bo 20230538

Druh servisní prohlídky

Údržba

AUTO PRŮHONICE a.s.
autorizovaný partner Volvo CarK Chotobuzi 333, 251 01 Cestlice
IČ: 28448430 DIČ: CZ28448430

- 23 -

Doplňkové výměny oleje a filtru

- 13 k
- KABIN, VZDUCH, PRŮV, OL. EJ FILTR
- OL. EJ MOT.
- SW. ZC

Poznámka

Servis č. 4

Provedeno

km

109 088

Datum

13.2.2024

Zakázka č.

Bo 20240271

Druh servisní prohlídky

Údržba

AUTO PRŮHONICE a.s.
autorizovaný partner Volvo CarK Chotobuzi 333, 251 01 Cestlice
IČ: 28448430 DIČ: CZ28448430

- 23 -

Doplňkové výměny oleje a filtru

Servisní proh.
Přel. filtry

Poznámka

Vymaza. sad.
Vedlejší obložení

Servis č. 5

Provedeno

km

Datum

Zakázka č.

Druh servisní prohlídky

Údržba

Doplňkové výměny oleje a filtru

Poznámka