



Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	WVGZZZ1TZJW084199
Označení typu	Touran 1.6 CL DT085 TDIM6F
Datum prodeje	2018-04-18

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2023-10-23
Stav km	147409 km
Číslo zakázky	LKQ377
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ne

Servis výměny oleje (proměnlivý)

Datum	2023-06-16
Stav km	133047 km
Číslo zakázky	S033099348
Provedené dodatečné práce	✓ Servis výměny brzdové kapaliny
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ne

Servis výměny oleje (proměnlivý)

Datum	2022-12-12
Stav km	118485 km
Číslo zakázky	22202204
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový ✓ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ne



Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2022-04-21
Stav km	102956 km
Číslo zakázky	JB005674
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ne

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-05-10
Stav km	93448 km
Číslo zakázky	SB010079
Provedené dodatečné práce	✓ Servis výmeny brzdové kapaliny ✓ Cistic paliva vznetového motoru ✓ Prostředek redukční ✓ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ne

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-04-30
Stav km	59552 km
Číslo zakázky	SB009011
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Rozšířeny rozsah prohlídky
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ne



Prohlídka předprodejni

Datum	2018-04-18
Stav km	0 km
Číslo zakázky	17770
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ne