



Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	WAUZZZF24KN013640
Označení typu	A6 Sed. q.TDI3.0 V6210 A8
Datum prodeje	2018-08-13

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2024-05-30
Stav km	112444 km
Číslo zakázky	SB2712
Bez závad	
Karoserie Ok	
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ne

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2023-10-31
Stav km	98655 km
Číslo zakázky	SB002055
BRZDY KOMPLET	
OLEJ V PREVODOVCE	
OLEJ V ROZDOVKACH	
Provedené dodatečné práce	✓ Cistic paliva vznetoveho motoru ✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Servis vymeny brzdove kapaliny ✓ Prostredok redukni ✓ Vlozka filtru vzduchu
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ne

**Prohlídka s výmenou oleje (promentiva)**

Datum	2022-10-21
Stav km	71036 km
Číslo zakázky	SB001127
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Prostředek redukční
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ne

Prohlídka s výmenou oleje

Datum	2022-06-28
Stav km	59356 km
Číslo zakázky	SB000848
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Prostředek redukční
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ne

Prohlídka s výmenou oleje (promentiva)

Datum	2022-02-17
Stav km	45785 km
Číslo zakázky	SB000570
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Cistic paliva vznětového motoru <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny brzdové kapaliny <input checked="" type="checkbox"/> Prostředek redukční <input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ne

**Záznam dílny**

Datum	2021-11-11
Stav km	45281 km
97EP 01 Überprüfung Leitung Innenraum	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano

Záznam dílny

Datum	2020-06-26
Stav km	26529 km
Aktion 91X4 Durchgeführt	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano

Prohlídka s výměnou oleje (promentliva)

Datum	2020-06-26
Stav km	26529 km
Číslo zakázky	17703
- Pannenset: Kompressor fehlt	
- Kühlmittel ergänzt & geprüft: i.O.	
- Luftdruck: alle 2,8 bar	
- Wasserkasten gereinigt	
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Servis výměny brzdové kapaliny
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Záznam dílny**

Datum	2019-07-31
Stav km	13780 km
Aktion 90L2 durchgeführt	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano

Prohlídka předprodejni

Datum	2018-08-13
Stav km	0 km
Číslo zakázky	2835
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner Audi	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)