



Vývojové označení F15
 Barva alpinweiss 3
 Aktuální stupeň integrace F025-21-11-510
 Začátek záruky 7. června 2016

Zablokování expedice



Jsou k dispozici technické akce.

Technické kampaně

Stav	Číslo opatření	Popis	Rezervace
Otevřený	10011350700	EGR chladič - výzva k výměně PRIO	
Otevřený	10011650600	Výměna (nizkoteplotního) chladiče recirkulace výfukových plynů	
Otevřený	10032620300	Airbad řidiče DSI - pokrač.III [Typ: Recall]	

Kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC211056	Chladič recirkulace výfukových plynů Nx7 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE Next 2019-1 (Stav: 8. 11. 2021)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 5. 2019 (SWID: 00A90040).	Road Map EUROPE EAST Next 2019-2	Road Map EUROPE WEST Next 2024

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X5 xDrive30d
Karosérie	GEFZG
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	0R80147
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAKS410X00R80147
Vývojové označení	F15
Řízení	LL
Motor	N57T
Číslo motoru	76989460
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, W, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0156943ZPC
sériové číslo Headunit	HB2068G3210115
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	F025-15-11-505
Datum výroby	29. 1. 2016
Výrobní závod	SPARTANBURG
Datum expedice	7. 3. 2016
Dodávající prodejce	žádné zadání

Provedení pro trh	EUR
Kód laku	300
Kód čalounění	LCSW
Kód typu	KS41
Základní typ	KS41
Typ vedení	KS41

Zvláštní výbavy









































































Zvláštní výbavy z výroby:

01CA Výběr vozidel centrální objednávací proces
01CB CO2 rozsah
0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím
02PA Pojistka šroubů kola
02PV BMW kolo z leh.sl. M dvojpaprskové 467
02TB Sport-automatická převodovka
02VB Indikace tlaku pneumatik
02VF Adaptivní M podvozek
0337 M Sportovní paket
03AG Cuvací kamera
03MC Ind.střeš.lišta vysoce lesk. Shadow Line
0413 Dělicí síť zavazadlového prostoru
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0430 Vnitřní/vnější zrcátka s aut. strniváním
0456 Komfortní sedadlo s pamětí
0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec
0493 Odkládací paket
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
04MR Interiérové lišty hliník Hexagon
04UY Lyžařská a snowboardová taška
0502 Ostřikovač světlometů
0508 Parkovací zařízení (PDC)
0522 Xenonová světla
0534 Automatická klimatizace
0548 Kilometrový tachometr
0563 Sada světel
0575 Dodatečná zásuvka 12V
05AS Driving Assistant
05DA Deaktivace airbagu spolujezdce
0609 Navigační systém profesionální
0698 Area-Code 2 pro DVD
06AC Inteligentní nouzové volání
06AE Teleservices
06AK Connected Drive Services
06NS Komfortní telefonie s rozšíř.smartphone
06WB Multifunkční displej přístrojové desky
0710 Volant s koženým potahem M
0715 M aerodynamický paket
0760 Vysoký lesk Shadow-Line
0775 Strop karoserie antracit
08A4 Jazyková verze česky
08AL Dokumentace k vozidlu česky
08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
08TF Aktivní ochrana chodců
08V1 Štítek s upozorněním
0925 Zkušební figurína-SALAPA
09AA Ochrana vnějšího potahu
A105 Akumulátor AGM 105 Ah
LEDE Výbava kůže

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled				
21. 10. 2021	Klíč	159450 km		Klíč 1				
 21000 07/2023	 610	 21000 610	 21000 610	 31000 07/2023	 60100 07/2023	 31000 07/2023	 12/2022	 07/2023
27. 04. 2020	Klíč	121326 km		Klíč 0				
 23000 09/2021	 491	 23000 491	 23000	 34000 06/2021	 32000 09/2021	 23000	 06/2020	 06/2020
27. 03. 2020	Klíč	121308 km		Klíč 0				
 23000 09/2021	 514	 23000 514	 23000	 34000 06/2021	 32000 09/2021	 23000	 06/2020	 06/2020
04. 03. 2020	Klíč	120729 km		Klíč 0				
 24000 09/2021	 537	 24000 537	 24000	 36000 06/2021	 33000 09/2021	 24000	 06/2020	 06/2020
24. 02. 2020	Klíč	120496 km		Klíč 0				
 24000 09/2021	 547	 24000 547	 24000	 37000 06/2021	 34000 09/2021	 24000	 06/2020	 06/2020
03. 02. 2020	Klíč	119639 km		Klíč 0				
 25000 09/2021	 568	 25000 568	 25000	 38000 06/2021	 35000 09/2021	 25000	 06/2020	 06/2020
23. 09. 2019	Klíč	116545 km		Klíč 0				
 26000 12/2020	 431	 26000 431	 26000 431	 50000 06/2021	 41000 12/2020	 34000 12/2020	 06/2020	 06/2020
23. 09. 2019	Servisní	116545 km	31564 Renocar a.s., Praha , Cestlice	Automaticky				
 26000 11/2020 ✓	 26000 11/2020 ✓	 26000 11/2020 ✓	 26000 11/2020	 50000 06/2021	 41000 11/2020	 34000 11/2020	 09/2020	 09/2020



Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny
Balíček I 00006181KS410

Brzdová kapalina DOT4 LV, nízkoviskózní
Díl I 83132184843

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— 14. 02. 2019 Záruka 94416 km 31564 Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Brzdová kapalina

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

3 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Brzdová kapalina

Popis: Servis Brzdová kapalina

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

Servis brzdové kapaliny
Pracovní jednotka I 00 00 618


4 PJ

Servis Brzdová kapalina
Nález I 87 34 00 00 00

— 07. 12. 2018 Klíč 88051 km Klíč 1



— 07. 12. 2018 Servisní 88051 km 31564 Automaticky
Renocar a.s.,
Cestlice



— 07. 12. 2018 Oprava 88051 km 31564 Úloha: Servis motorového oleje
Renocar a.s., Úloha: Dodatečná práce servis
Praha , Cestlice filtrucirkulujícího vzduchu
Úloha: Servis mikrofiltru
Úloha
Úloha
Úloha
Úloha

— Úloha: Servis motorového oleje

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Balíček I 00006101KS410

Sada vložka olejového filtru Díl I 11428507683	1
BMW Engine Oil LL04 5W30 Díl I 83212405948	6.5

— Úloha: Dodatečná práce servis filtrucirkulujícího vzduchu

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Dodatečná práce servis filtrucirkulujícího vzduchu
Balíček I 00006171KS410

Mikrofiltr obtokového vzduchu Díl I 64319194098	1
--	---

— Úloha: Servis mikrofiltru

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Balíček I 00006161KS410

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64119248294	1
---	---

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Balíček I 6161541

Sada lišty stěračů
Díl I 61610039697

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Balíček I MSDMM01007

Místní

!!! unknown BMW-Id W089376410 Dezinfekční sprej pro klima
300ml !!!
Díl I W089376410

Místní

1

— 07. 12. 2018 Záruka 88051 km 31564

Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr
s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 507 683

1

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

3 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 616

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 617

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00


Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím 1
Díl I 64 11 9 248 294

Mikrofiltr obtokového vzduchu 1
Díl I 64 31 9 194 098

— 05. 10. 2018 Klíč

80718 km

Klíč 1



— 05. 10. 2018 Oprava

80718 km

31564
Renocar a.s.,
Praha , Cestlice

Úloha: Vyměnit přední sklo
Úloha
Úloha

— Úloha: Vyměnit přední sklo

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit přední sklo
Baliček I 51310111KS410

Lakovat oba kryty u střešního sloupku vpředu 36
Pracovní jednotka I 99 31 285

Přední sklo zelené 1
Díl I 51317292399

Kryt přední sklo horní 1
Díl I 51317292394

Lišta zachycování vody základní lak levá 1
Díl I 51317387917

Lišta zachycování vody základní lak pr. 1
Díl I 51317387918

Distanční držák samolepicí 4
Díl I 51317186167

Přýžový doraz 7
Díl I 51311925433

Opravná sada sklo, studená, 1 hod. 1
Díl I 83192289285

Zvuková izolace kryt přívodu vzduchu 1
Díl I 51489143684

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Unik oleje ze zadního diferenciálu-
zákazník nechce řešit !!!
Pracovní jednotka I -


Místní

0 PJ

— 10. 04. 2018 Klíč

53872 km

Klíč 1




— 10. 04. 2018 Servisní

53872 km

26245 CarTec
Praha s.r.o.,
Praha 10

Automaticky



— 10. 04. 2018 Oprava

53872 km

26245 CarTec
Praha s.r.o. ,
Praha 10

Úloha: Servis ve standardním rozsahu
Úloha: Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu
Úloha: Servis mikrofiltru
Úloha: Servis - kontrola vozidla
Úloha: Servis vzduchová filtrační vložka
Úloha: Servis palivového filtru
Úloha: Servis motorového oleje
Úloha

— Úloha: Servis ve standardním rozsahu

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Balíček I 0000105

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

3

— Úloha: Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu

Balíček I 0000617		
Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu Pracovní jednotka I 00 00 617		2
Mikrofiltr obtokového vzduchu Díl I 64319194098		1
— Úloha: Servis mikrofiltru		
Popis:		
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne		
Originální znění požadavku zákazníka:		
Servis mikrofiltru Balíček I 0000616		
Servis mikrofiltru Pracovní jednotka I 00 00 616		2
Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím Díl I 64119248294		1
— Úloha: Servis - kontrola vozidla		
Popis:		
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne		
Originální znění požadavku zákazníka:		
Servis - kontrola vozidla Balíček I 0000624		
Servis - kontrola vozidla Pracovní jednotka I 00 00 624		6
— Úloha: Servis vzduchová filtrační vložka		
Popis:		
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne		
Originální znění požadavku zákazníka:		
Servis vzduchová filtrační vložka Balíček I 0000602		
Servis vzduchová filtrační vložka Pracovní jednotka I 00 00 602		1
Vložka vzduchového filtru Díl I 13718518111		1
— Úloha: Servis palivového filtru		
Popis:		
Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne		
Originální znění požadavku zákazníka:		
Servis palivového filtru Balíček I 0000604		
Servis palivového filtru Pracovní jednotka I 00 00 604		6
Vložka palivového filtru Díl I 13327811227		1
— Úloha: Servis motorového oleje		
Popis:		

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Balíček I 0000610

Servis motorového oleje 3
Pracovní jednotka I 00 00 610

Sada vložka olejového filtru 1
Díl I 11428507683

BMW Engine Oil LL04 5W30 6.5
Díl I 83212405948

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— 10. 04. 2018 Záruka 53872 km 26245 Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Kontrola vozidla
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Vzduchový filtr
Úloha: Servis Palivový filtr
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr
s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 610

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru 1
Díl I 11 42 8 507 683

— Úloha: Servis Kontrola vozidla

Popis: Servis Kontrola vozidla

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla 6 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 624

Servis Kontrola vozidla
Nález I 87 00 05 00 00

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 105

Servis Standardní rozsah

Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Vzduchový filtr

Popis: Servis Vzduchový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka 1 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 602

Servis Vzduchový filtr
Nález I 87 13 01 00 00

Vložka vzduchového filtru 1
Díl I 13 71 8 518 111

— Úloha: Servis Palivový filtr

Popis: Servis Palivový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis palivového filtru 6 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 604

Servis Palivový filtr
Nález I 87 13 02 00 00

Vložka palivového filtru 1
Díl I 13 32 7 811 227

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 616

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 617

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00






Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím 1
Díl I 64 11 9 248 294

Mikrofiltr obtokového vzduchu 1
Díl I 64 31 9 194 098

— 14. 02. 2018 Klíč

48457 km

Klíč 1




— 14. 02. 2018 Servisní

48457 km

26245 CarTec
Praha s.r.o.,
Praha 10

Automaticky





06/2020 05/2020

✓

— 14. 02. 2018 Oprava 48457 km 26245 CarTec Úloha: Servis ve standardním rozsahu
Praha s.r.o., Úloha: Servis přední brzdy
Praha 10

— Úloha: Servis ve standardním rozsahu

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Balíček I 0000105

Servis ve standardním rozsahu 3
Pracovní jednotka I 00 00 105

— Úloha: Servis přední brzdy

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis přední brzdy
Balíček I 0000612

Servis přední brzdy 7
Pracovní jednotka I 00 00 612

Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu 1
Díl I 34116852253

Snímač brzdového obložení přední levý 1
Díl I 34356792567

Pasta na brzdový segment 2
Díl I 83192158851

Čistič brzd 2.0 1
Díl I 83192413695

— 09. 06. 2017 Záruka 26180 km 26245 Úloha: Gumové ložisko / kulový kloub (na vzpěře McPherson) příčné rameno přední nápravy spodní
Úloha: Osvětlení dveřní schránky / optický vodič dveřní schránka

— Úloha: Gumové ložisko / kulový kloub (na vzpěře McPherson) příčné rameno přední nápravy spodní

Popis: Gumové ložisko / kulový kloub (na vzpěře McPherson) příčné rameno přední nápravy spodní

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Demontovat a namontovat/vyměnit obě příčná ramena dole 15 PJ
Pracovní jednotka I 31 12 575

Gumové ložisko / kulový kloub (na vzpěře McPherson) příčné rameno přední nápravy spodní
Nález I 31 12 15 31 00

Šestihřanný šroub s přírubou 2
Díl I 07 11 9 906 898

Šestihranný šroub s přírubou
Díl I 07 12 9 908 011 2

Kombinovaná matice
Díl I 31 12 6 780 480 2

Příčné rameno dolní s pryž.ložiskem levé
Díl I 31 12 6 864 821 1

Příčné rameno dolní s pryž.ložiskem pr.
Díl I 31 12 6 864 822 1

Kombinovaná matice
Díl I 33 30 6 787 062 4

— Úloha: Osvětlení dveřní schránky / optický vodič dveřní schránka

Popis: Osvětlení dveřní schránky / optický vodič dveřní schránka

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit náraz. LED modul v oblož. dveří vpředu vlevo nebo vpravo
Pracovní jednotka I 63 31 820 5 PJ

Osvětlení dveřní schránky / optický vodič dveřní schránka
Nálež I 63 31 24 12 00

Rozptyl.sklo obrys.linie dveře př. levé
Díl I 63 31 9 352 041 1

— 07. 06. 2017 Klíč 26180 km 26245 Klíč 1



— 07. 06. 2017 Oprava 26180 km 26245 CarTec Úloha
Praha s.r.o.,
Praha 10

— Úloha


Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:


Obecné opravy
Pracovní jednotka I - Místní 50 PJ

— 24. 05. 2017 Klíč 25424 km 26245 Klíč 1



— 24. 05. 2017 Servisní 25424 km 26245 CarTec Automaticky
Praha s.r.o.,
Praha 10





— 24. 05. 2017 Oprava 25424 km 26245 CarTec Úloha: Servis ve standardním rozsahu
 Praha s.r.o. , Úloha: Dodatečná práce servis filtru
 Praha 10 cirkulujícího vzduchu
 Úloha: Servis mikrofiltru
 Úloha: Servis motorového oleje
 Úloha

— Úloha: Servis ve standardním rozsahu

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
 Balíček I 0000105

Servis ve standardním rozsahu
 Pracovní jednotka I 00 00 105

3

— Úloha: Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu
 Balíček I 0000617

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu
 Pracovní jednotka I 00 00 617

2

Mikrofiltr obtokového vzduchu
 Díl I 64319194098

1

— Úloha: Servis mikrofiltru

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
 Balíček I 0000616

Servis mikrofiltru
 Pracovní jednotka I 00 00 616

2

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
 Díl I 64119248294

1

Čistič tělesa pylového filtru
 Díl I 83192180509

1

— Úloha: Servis motorového oleje

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
 Balíček I 0000610

Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3
Sada vložka olejového filtru Díl I 11428507683	1
BMW Engine Oil LL04 5W30 Díl I 83212405948	6.5

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Pravý, Přední, Spodní !!! Místní 0 PJ
Pracovní jednotka I -

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Pravý, Zadní, Spodní !!! Místní 0 PJ
Pracovní jednotka I -

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Zadní, Levý, Spodní !!! Místní 0 PJ
Pracovní jednotka I -

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Škrábanec Přední strana, Levý, Spodní Místní 0 PJ
!!!
Pracovní jednotka I -

— 24. 05. 2017 Záruka 25424 km 26245 Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 610

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru 1
Díl I 11 42 8 507 683

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 105

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru 2 PJ

Pracovní jednotka I 00 00 616

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu
Pracovní jednotka I 00 00 617

2 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00


Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 11 9 248 294

1

Mikrofiltr obtokového vzduchu
Díl I 64 31 9 194 098

1

— 13. 03. 2017 Klíč 20066 km 26245 Klíč 1



— 13. 03. 2017 Oprava 20066 km 26245 CarTec Úloha
Praha s.r.o.,
Praha 10

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE CC: 00195 !!!
Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

— 07. 03. 2017 Klíč 19743 km 26245 Klíč 1



— 11. 05. 2016 Klíč 9 km 26245 Klíč 0

