

Vozidlo

BMW X5 xDrive30d, 190kW

WBAKS410900R82634



Vývojové označení

F15

Barva

alpinweiss 3

Aktuální stupeň integrace

F025-15-11-505

Začátek záruky

30. května 2016

Zablokování expedice



Jsou k dispozici technické akce.

### Technické kampaně

Stav	Číslo opatření	Popis	Rezervace
Otevřený	10032620300	Airbad řidiče DSI - pokrač.III [Typ: Recall] ver2- přidání FRU čísel  Lokální číslo opatření: -	

### Kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC211056	Chladič recirkulace výfukových plynů Nx7  Lokální číslo opatření: -

### Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

### Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

### Živá diagnostika

ⓘ Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

### Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

## Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

## Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE Next 2018-1 (Stav: 19. 6. 2024)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31. 12. 2025 (SWID: 00A9008F).	Road Map EUROPE WEST Next 2024	-

## Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X5 xDrive30d
Karosérie	GEFZG
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	0R82634
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAKS410900R82634
Vývojové označení	F15
Řízení	LL
Motor	N57T
Číslo motoru	65249545
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, W, Pl/Ci, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0169290ZPC
sériové číslo Headunit	HB2068G3225455
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	F025-15-11-505
Datum výroby	30. 3. 2016
Výrobní závod	SPARTANBURG
Datum expedice	25. 4. 2016
Dodávající prodejce	žádné zadání
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	300
Kód čalounění	LCSW
Kód typu	KS41
Základní typ	KS41

---

**Zvláštní výbavy**

---








**Zvláštní výbavy z výroby:**








01CA Výběr vozidel centrální objednávací proces  
01CB CO2 rozsah  
0230 Dodatečné rozsahy specifické pro EU  
0258 Pneumatiky s nouzovým dojetím  
02PA Pojistka šroubů kola  
02PW BMW kolo z leh.sl. M dvojpaprskové 469  
02TB Sport-automatická převodovka  
02VB Indikace tlaku pneumatik  
02VF Adaptivní M podvozek  
0322 Pohodlný přístup  
0337 M Sportovní paket  
03AG Couvací kamera  
03MC Ind.střeš.lišta vysoce lesk. Shadow Line  
0413 Dělicí síť zavazadlového prostoru  
0417 Protisluneční roleta dveře zadní  
0423 Rohožky velur  
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška  
0430 Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním  
0453 Klimatizovaná sedadla přední  
0456 Komfortní sedadlo s pamětí  
0488 Bederní opěrka řidič a spolujezdec  
0493 Odkládací paket  
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec  
04MR Interiérové lišty hliník Hexagon  
04UY Lyžařská a snowboardová taška  
0502 Ostřikovač světlometů  
0508 Parkovací zařízení (PDC)  
0534 Automatická klimatizace  
0548 Kilometrový tachometr  
0552 Adaptivní diodový světlomet  
0563 Sada světel  
0575 Dodatečná zásuvka 12V  
05A1 LED Fog lights  
05AC Dálkové světlo asistent  
05AR Jízdní asistenční systém  
05AT Driving Assistant Plus  
05DA Deaktivace airbagu spolujezdce  
05DL Surround View  
0609 Navigační systém profesionální  
0610 Zobrazení přístrojů na čelním skle  
0688 Harman/Kardon Surround Sound System  
0698 Area-Code 2 pro DVD  
06AC Inteligentní nouzové volání  
06AE Teleservices  
06AK Connected Drive Services  
06AM Real-Time Traffic Information  
06AP Remote Services  
06NS Komfortní telefonie s rozšíř.smartphone  
06WB Multifunkční displej přístrojové desky  
0710 Volant s koženým potahem M  
0715 M aerodynamický paket  
0760 Vysoký lesk Shadow-Line  
0775 Strop karoserie antracit  
08A4 Jazyková verze česky  
08AL Dokumentace k vozidlu česky  
08KA Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km  
08TF Aktivní ochrana chodců  
08TH Speed Limit Info  
08V1 Štítek s upozorněním  
0925 Zkušební figurína-SALAPA  
09AA Ochrana vnějšího potahu  
A105 Akumulátor AGM 105 Ah  
LEDE Výbava kůže








**Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:**








Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.








Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
-------	-----	--------------------	----------	---------








01. 10. 2024	Klíč	173145 km	26245	Klíč 0		
 23000 05/2026	 23000	 23000 05/2026	 23000 05/2026	 43000 05/2025	 7000 05/2025	 60000 05/2025








26. 07. 2024	Klíč	171012 km	37147	Klíč 0		
 26000 05/2026	 26000	 26000 05/2026	 26000 05/2026	 700 05/2025	 8000 05/2025	 60000 05/2025

26. 07. 2024	Servisní	171012 km	37147 NC AUTO, spol. s r.o., Praha, Praha 9	Automaticky		
 26000 05/2026	 26000	 26000 05/2026	 26000 05/2026	 700 05/2025 ✓	 8000 05/2025	 60000 05/2025


12. 06. 2024	Klíč	170464 km	b2io50006939	Klíč 0		
 28000 05/2026	 28000	 28000 05/2026	 28000 05/2026	 1300 05/2025	 9000 05/2025	 60000 05/2025

03. 05. 2024	Klíč	169131 km	37147	Klíč 0		
 900 -32 4.4%	 900 -32 4.4%	 900 -32 4.4%	 900 -32 4.4%	 0000 05/2025	 10000 05/2025	 900 -32 4.4%


03. 05. 2024	Servisní	169131 km	37147 NC AUTO, spol. s r.o., Praha, Praha 9	Automaticky		
 900 04/2024 ✓	 900 04/2024 ✓	 900 04/2024 ✓	 900 04/2024 ✓	 15000 05/2025	 10000 05/2025	 900 04/2024 ✓

18. 04. 2024	Klíč	168793 km	37147	Klíč 0		
 1600 -17 2.3%	 1500 -17 2.3%	 1500 -17 2.3%	 1500 -17 2.3%	 1000 06/2025	 11000 05/2025	 1600 -17 2.3%


— 18. 04. 2024 Servisní 168793 km 37147 NC  
 AUTO, spol. s  
 r.o., Praha ,  
 Praha 9 Automaticky




— 27. 11. 2023 Klíč 166608 km 37147 Klíč 0




— 09. 11. 2023 Klíč 166302 km 37147 Klíč 0



— 02. 05. 2023 Klíč 158794 km Klíč 0




— 02. 05. 2023 Klíč 158794 km Klíč 0



— 02. 05. 2023 Servisní 158794 km 37147  
 STRATOS  
 AUTO, spol. s  
 r.o., Praha ,  
 Praha 9 Automaticky



— 08. 02. 2023 Klíč 155960 km Klíč 0



— 08. 02. 2023 Záruka 155970 km 37147 Úloha: F0x F1x F2x F3xN57T N57Z  
 Výměna chladiče recirkulace  
 výfukových plynů (nízkoteplotní  
 chladicí okruh)

— Úloha: F0x F1x F2x F3xN57T N57Z Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (nizkoteplotní chladicí okruh)

**Popis:** F0x F1x F2x F3xN57T N57Z Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (nizkoteplotní chladicí okruh)

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů včetně ventilu recirkulace výfukových plynů  
Pracovní jednotka I 00 73 533 21 PJ

Vícepráce, provedte funkční test tlakové senzorky  
Pracovní jednotka I 00 73 534 3 PJ

Doplňková práce, zanesení identifikace dílu nového chladiče recirkulace výfukových plynů do diagnostického systému  
Pracovní jednotka I 00 73 535 1 PJ

Doplňkové práce, vyčistit potrubí recirkulace výfukových plynů  
Pracovní jednotka I 00 73 536 2 PJ

Doplňková práce, vyměnit hadici chladicího média na chladiči recirkulace výfukových plynů včetně snímače teploty  
Pracovní jednotka I 00 73 539 1 PJ

F0x F1x F2x F3xN57T N57Z Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů (nizkoteplotní chladicí okruh)  
Nález I 00 11 65 06 00

Kryt akustika přední  
Díl I 11 14 8 490 569 1

Hadice chlazení  
Díl I 11 53 7 827 842 1

Podtlaková hadice černá  
Díl I 11 65 8 595 650 1


Hrdlo trubky  
Díl I 11 71 7 799 853 2

Chladič výfukových plynů, nízká teplota  
Díl I 11 71 7 822 346 1


Recirk.výf.plynů sada drobných dílů  
Díl I 11 71 8 490 640 1

Uchycení  
Díl I 61 13 1 369 832 1

— 06. 01. 2023 Klíč 154861 km Klíč 0




— 15. 08. 2022 Klíč 152305 km 31564 Klíč 0




— 29. 04. 2022 Klíč 146261 km 45077 Klíč 0









— 29. 04. 2022 Servisní 146261 km 45077 Steiner Group AG, Kriens Automaticky




— 12. 04. 2022 Klíč 145263 km 45077 Klíč 0




— 22. 10. 2021 Klíč 129577 km Klíč 1




— 03. 06. 2021 Klíč 115488 km Klíč 1



— 29. 04. 2021 Klíč 112766 km Klíč 1



— 29. 04. 2021 Servisní 112766 km 45077 Steiner Group AG, Kriens Automaticky



— 29. 04. 2021 Záruka 112775 km 45077 Úloha: Fx N57 Zkontrolovat chladič AGR, popř. vyměnit

— Úloha: Fx N57 Zkontrolovat chladič AGR, popř. vyměnit

**Popis:** Fx N57 Zkontrolovat chladič AGR, popř. vyměnit

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Zkontrolovat datum výroby chladiče zpětného vedení výf. plynů/vyměnit

chladič zpětného vedení výf. plynů a přemontovat ventil zpětného vedení  
výf. plynů  
Pracovní jednotka I 00 69 575

Doplňková práce, provést funkce snímačů tlaku  
Pracovní jednotka I 00 69 577

3 PJ

Fx N57 Zkontrolovat chladič AGR, popř. vyměnit  
Nález I 00 11 58 05 00

Výfukové plyny-chladič  
Díl I 11 71 8 476 994

1

Recirk.výf.plynů sada drobných dílů  
Díl I 11 71 8 490 221

1

Hrdlo trubky  
Díl I 11 71 7 799 853

2


Šroub s čočkovou hlavou  
Díl I 35 21 7 685 343

2

— 14. 04. 2021 Klíč

111749 km

Klíč 0



— 18. 11. 2020 Klíč

105731 km


Klíč 1



— 03. 08. 2020 Klíč

98712 km 31564


Klíč 1



— 06. 05. 2020 Klíč

92944 km 31564


Klíč 0



— 22. 04. 2020 Klíč

92224 km 31564

Klíč 0



— 22. 04. 2020 Servisní



92224 km 31564

Automaticky

Renocar a.s.,  
Praha , Cestlice







— 22. 04. 2020 Záruka

92224 km

30521

Úloha: Servis Motorový olej  
Úloha: Servis Standardní rozsah  
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

**Popis:** Servis Motorový olej

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis motorového oleje  
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Servis Motorový olej  
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru  
Díl I 11 42 8 507 683

1

— Úloha: Servis Standardní rozsah

**Popis:** Servis Standardní rozsah

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis ve standardním rozsahu  
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Servis Standardní rozsah  
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

**Popis:** Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis mikrofiltru  
Pracovní jednotka I 00 00 616

2 PJ

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu  
Pracovní jednotka I 00 00 617

1 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím  
Nález I 87 64 01 00 00

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím  
Díl I 64 11 9 248 294

1

Mikrofiltr obtokového vzduchu  
Díl I 64 31 9 194 098





1

— 19. 11. 2019 Klíč

81185 km

31564

Klíč 1



— 18. 04. 2019 Klíč 67126 km 31564 Klíč 0

— 18. 04. 2019 Servisní 67126 km 31564 Automaticky  
Renocar a.s.,  
Cestlice

— 18. 04. 2019 Oprava 67126 km 31564 Úloha  
Renocar a.s.,  
Praha , Cestlice Úloha  
Úloha: Servis ve standardním rozsahu  
Úloha: Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu  
Úloha: Servis mikrofiltru  
Úloha: Servis - kontrola vozidla  
Úloha: Servis vzduchová filtrační vložka  
Úloha: Servis palivového filtru  
Úloha: Servis brzdové kapaliny  
Úloha: Servis motorového oleje  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Výměna kol léto/zima, kola v úschově Místní 13 PJ  
Pracovní jednotka I -

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Kola jsou v úschově. Mají kola bezpečnostní šroub? !!! Místní 0 PJ  
Pracovní jednotka I -

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Výměna mikrofiltru Místní 4 PJ  
Pracovní jednotka I -

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Olejový servis Místní 6 PJ  
Pracovní jednotka I -

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE K olejovém servisu přioplánovat  
"standard servis" 2AW !!!  
Pracovní jednotka I -

Místní 0 PJ

— Úloha: Servis ve standardním rozsahu

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis ve standardním rozsahu  
Baliček I 0000105

Servis ve standardním rozsahu  
Pracovní jednotka I 00 00 105

3

— Úloha: Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu  
Baliček I 0000617

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu  
Pracovní jednotka I 00 00 617

2

Mikrofiltr obtokového vzduchu  
Díl I 64319194098

1

— Úloha: Servis mikrofiltru

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis mikrofiltru  
Baliček I 0000616

Servis mikrofiltru  
Pracovní jednotka I 00 00 616

2

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím  
Díl I 64119248294

1

— Úloha: Servis - kontrola vozidla

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis - kontrola vozidla  
Baliček I 0000624

Servis - kontrola vozidla  
Pracovní jednotka I 00 00 624

6

— Úloha: Servis vzduchová filtrační vložka

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis vzduchová filtrační vložka  
Baliček I 0000602

Servis vzduchová filtrační vložka Pracovní jednotka I 00 00 602	1
Vložka vzduchového filtru Díl I 13718518111	1
— Úloha: Servis palivového filtru	
<b>Popis:</b>	
<b>Bude posouzeno jako opakovaný pokus:</b> Ne	
<b>Originální znění požadavku zákazníka:</b>	
<hr/>	
Servis palivového filtru Baliček I 0000604	
Servis palivového filtru Pracovní jednotka I 00 00 604	6
Vložka palivového filtru Díl I 13327811227	1
— Úloha: Servis brzdové kapaliny	
<b>Popis:</b>	
<b>Bude posouzeno jako opakovaný pokus:</b> Ne	
<b>Originální znění požadavku zákazníka:</b>	
<hr/>	
Servis brzdové kapaliny Baliček I 0000618	
Servis brzdové kapaliny Pracovní jednotka I 00 00 618	4
Brzdová kapalina DOT4 LV, nízkoviskózní Díl I 83132184843	1
— Úloha: Servis motorového oleje	
<b>Popis:</b>	
<b>Bude posouzeno jako opakovaný pokus:</b> Ne	
<b>Originální znění požadavku zákazníka:</b>	
<hr/>	
Servis motorového oleje Baliček I 0000610	
Servis motorového oleje Pracovní jednotka I 00 00 610	3
Sada vložka olejového filtru Díl I 11428507683	1
BMW Engine Oil LL04 5W30 Díl I 83212405948	6.5
— Úloha	
<b>Popis:</b>	
<b>Bude posouzeno jako opakovaný pokus:</b> Ne	
<b>Originální znění požadavku zákazníka:</b>	
<hr/>	
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Poškrábání: Zadní, vpravo, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní 0 PJ
Poškrábání Baliček I MSDMS0201	Místní
— Úloha	

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Poškrábání: Pravý, Zadní, Spodní !!!  
Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

Poškrábání  
Baliček I MSDMS0201

Místní

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Poškrábání: Pravý, Zadní, Spodní !!!  
Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

Poškrábání  
Baliček I MSDMS0201

Místní

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

— 18. 04. 2019 Záruka 67126 km 31564

Úloha: Servis Motorový olej  
Úloha: Servis Kontrola vozidla  
Úloha: Servis Standardní rozsah  
Úloha: Servis Vzduchový filtr  
Úloha: Servis Palivový filtr  
Úloha: Servis Brzdová kapalina  
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr  
s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje  
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Servis Motorový olej  
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru  
Díl I 11 42 8 507 683

1

— Úloha: Servis Kontrola vozidla

Popis: Servis Kontrola vozidla

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla  
Pracovní jednotka I 00 00 624

6 PJ

Servis Kontrola vozidla  
Nález I 87 00 05 00 00

— Úloha: Servis Standardní rozsah

**Popis:** Servis Standardní rozsah

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis ve standardním rozsahu 2 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 105

---

Servis Standardní rozsah  
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Vzduchový filtr

**Popis:** Servis Vzduchový filtr

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis vzduchová filtrační vložka 1 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 602

---

Servis Vzduchový filtr  
Nález I 87 13 01 00 00

---

Vložka vzduchového filtru 1  
Díl I 13 71 8 518 111

— Úloha: Servis Palivový filtr

**Popis:** Servis Palivový filtr

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis palivového filtru 6 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 604

---

Servis Palivový filtr  
Nález I 87 13 02 00 00

---

Vložka palivového filtru 1  
Díl I 13 32 7 811 227

---

hadicová spona 1  
Díl I 16 12 1 180 240

— Úloha: Servis Brzdová kapalina

**Popis:** Servis Brzdová kapalina

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis brzdové kapaliny 4 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 618

---

Servis Brzdová kapalina  
Nález I 87 34 00 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

**Popis:** Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

Servis mikrofiltru 2 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 616

---

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu 1 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 617




Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím  
Nález I 87 64 01 00 00


Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím 1  
Díl I 64 11 9 248 294

Mikrofiltr obtokového vzduchu 1  
Díl I 64 31 9 194 098


— 04. 12. 2018 Klíč 58748 km Klíč 1



— 28. 08. 2018 Klíč 53550 km 31564 Klíč 0



— 28. 08. 2018 Servisní 53550 km 31564 Automaticky  
Renocar a.s.,  
Cestlice



— 28. 08. 2018 Oprava 53550 km 31564 Úloha: Servis přední brzdy  
Renocar a.s., Úloha  
Praha , Cestlice Úloha  
Úloha  
Úloha: Servis zadní brzdy  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha: vícepráce - nalít aditivum  
AdBlue  
Úloha: Demontovat  
a namontovat/vyměnit oba přední  
brzdové kotouče  
Úloha  
Úloha  
Úloha  
Úloha

— Úloha: Servis přední brzdy

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis přední brzdy  
Balíček I 00006121KS410

Servis přední brzdy Pracovní jednotka I 00 00 612	7
Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu Díl I 34116852253	1
Snímač brzdového obložení přední levý Díl I 34356792567	1
Pasta na brzdový segment Díl I 83192158851	2
Čistič brzd 2.0 Díl I 83192413695	1

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Výměna zadních brzdových destiček Pracovní jednotka I -	Místní	12 PJ
--	--------	-------

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Výměna předních brzdových destiček Pracovní jednotka I -	Místní	12 PJ
---	--------	-------

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis ve standardním rozsahu Pracovní jednotka I 00 00 105		3 PJ
--	--	------

— Úloha: Servis zadní brzdy

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis zadní brzdy Balíček I 0000614		
Servis zadní brzdy Pracovní jednotka I 00 00 614		13
Opravná sada brzdové oblož. bez azbestu Díl I 34216776937		1
Snímač brzdového obložení Díl I 34356854168		1
Pasta na brzdový segment Díl I 83192158851		2
Čistič brzd 2.0 Díl I 83192413695		1

— Úloha

**Popis:****Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Odřeny: Levý, Přední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
---	--------	------

---

Odřeny Baliček I MSDMS0101	Místní
-------------------------------	--------

## — Úloha

**Popis:****Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Odřeny: Levý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
--	--------	------

---

Odřeny Baliček I MSDMS0101	Místní
-------------------------------	--------

## — Úloha

**Popis:****Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Odřeny: Pravý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
---	--------	------

---

Odřeny Baliček I MSDMS0101	Místní
-------------------------------	--------

## — Úloha

**Popis:****Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Odřeny: Pravý, Přední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
--	--------	------

---

Odřeny Baliček I MSDMS0101	Místní
-------------------------------	--------

## — Úloha

**Popis:****Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Poškrábání: Pravý, Zadní, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
---	--------	------

---

Poškrábání Baliček I MSDMS0201	Místní
-----------------------------------	--------

## — Úloha

**Popis:****Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne**Originální znění požadavku zákazníka:**

---

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Poškrábání: Pravý, Zadní, Spodní !!!	Místní	0 PJ
--	--------	------

Pracovní jednotka I -

Poškrábání  
Baliček I MSDMS0201

Místní

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Poškrábání: Pravý, Střední, Spodní !!!  
Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

Poškrábání  
Baliček I MSDMS0201

Místní

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Poškrábání: Pravý, Přední, Nahoře !!!  
Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

Poškrábání  
Baliček I MSDMS0201

Místní

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Od kamínků: Přední strana, vpravo,  
Spodní !!!  
Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

Od kamínků  
Baliček I MSDMS0202

Místní

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Od kamínků: Přední strana, Střední,  
Nahoře !!!  
Pracovní jednotka I -

Místní

0 PJ

Od kamínků  
Baliček I MSDMS0301

Místní

— Úloha: vícepráce - nalít aditivum AdBlue

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

vícepráce - nalít aditivum AdBlue  
Baliček I 0000667

vícepráce - nalít aditivum AdBlue  
Pracovní jednotka I 00 00 667

3

— Úloha: Demontovat a namontovat/vyměnit oba přední brzdové kotouče

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Demontovat a namontovat/vyměnit oba přední brzdové kotouče  
Balíček I 3411613

Demontovat a namontovat/vyměnit oba přední brzdové kotouče Pracovní jednotka I 34 11 613	3
Šroub Torx s podložkou Díl I 34116778234	4
Brzdový větraný Díl I 34116868939	2
Šroub s vnitřním šestihranem Díl I 34211161806	2

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE 5/20 !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
---	--------	------

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Znečištění Zadní, Střední, Spodní !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Brzdový kotouč:Červený Přední pravý !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Brzdový kotouč:Červený Vpředu vlevo !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Brzdový kotouč:Žlutá Vzadu vlevo !!! Pracovní jednotka I -	Místní	0 PJ
!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Brzdový kotouč:Žlutá Zadní pravý !!!	Místní	0 PJ

Pracovní jednotka I -


!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Brzdové obložení2.0 Přední pravý !!! Místní 0 PJ  
Pracovní jednotka I -

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Brzdové obložení2.0 Vpředu vlevo !!! Místní 0 PJ  
Pracovní jednotka I -


!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Brzdové obložení3.0 Vzadu vlevo !!! Místní 0 PJ  
Pracovní jednotka I -

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE Brzdové obložení3.0 Zadní pravý !!! Místní 0 PJ  
Pracovní jednotka I -

— 15. 05. 2018 Klíč 46357 km 44984 Klíč 0



— 15. 05. 2018 Servisní 46357 km 44984 Automaticky  
Renocar a.s.,  
Praha 4



— 15. 05. 2018 Oprava 46357 km 44984 Úloha: Servis motorového oleje  
Renocar a.s., Úloha: Servis mikrofiltru  
Fast Lane Úloha: Dodatečná práce servis  
Service , Praha filtrucirkulujícího vzduchu  
4 Úloha  
Úloha  
Úloha

— Úloha: Servis motorového oleje

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje  
Baliček I 00006101KS410

Servis motorového oleje 3  
Pracovní jednotka I 00 00 610

Sada vložka olejového filtru 1  
Díl I 11428507683

BMW Engine Oil LL04 5W30 6.5  
Díl I 83212405948

— Úloha: Servis mikrofiltru

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru  
Baliček I 00006161KS410

Servis mikrofiltru 2  
Pracovní jednotka I 00 00 616



Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím  
Díl I 64119248294

1

— Úloha: Dodatečná práce servis filtrucirkulujícího vzduchu

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Dodatečná práce servis filtrucirkulujícího vzduchu  
Baliček I 00006171KS410

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu  
Pracovní jednotka I 00 00 617

2

Mikrofiltr obtokového vzduchu  
Díl I 64319194098

1

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis ve standardním rozsahu  
Pracovní jednotka I 00 00 105

3 PJ

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Baliček I MSDMM01007

Místní

Klimatizaci odsát, odvakouvat a naplnit  
Pracovní jednotka I 64 50 010

3

!!! unknown BMW-Id W089376410 Dezinfekční sprej pro klima  
300ml !!!  
Díl I W089376410

Místní

1

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

!!! unknown BMW-Id 1008:65902406583 description2 !!!  
Díl I 1008:65902406583

Místní

1

— 15. 05. 2018 Záruka 46357 km 44984

Úloha: Servis Motorový olej  
Úloha: Servis Standardní rozsah  
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr  
s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

**Popis:** Servis Motorový olej

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis motorového oleje  
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Servis Motorový olej  
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru 1  
Díl I 11 42 8 507 683

— Úloha: Servis Standardní rozsah

**Popis:** Servis Standardní rozsah

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis ve standardním rozsahu 2 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 105

Servis Standardní rozsah  
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

**Popis:** Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis mikrofiltru 2 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 616


Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu 1 PJ  
Pracovní jednotka I 00 00 617

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím  
Nález I 87 64 01 00 00

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím 1  
Díl I 64 11 9 248 294

Mikrofiltr obtokového vzduchu 1  
Díl I 64 31 9 194 098

— 26. 04. 2018 Klíč 44740 km 44984 Klíč 0



— 26. 04. 2018 Oprava 44740 km 44984 Úloha  
Renocar a.s.,  
Fast Lane  
Service , Praha  
4

— Úloha

**Popis:**


**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Výměna kol léto/zima, kola v úschově Místní 13 PJ  
Pracovní jednotka I -

— 08. 11. 2017 Klíč 35082 km 31564 Klíč 0





— 08. 11. 2017 Oprava 35082 km 31564 Úloha  
Renocar a.s.,  
Praha , Cestlice

— Úloha

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne


**Originální znění požadavku zákazníka:**

Výměna kol léto/zima, kola v úschově  
Pracovní jednotka I -


Místní

13 PJ

— 13. 07. 2017 Klíč 25395 km 31564 Klíč 0



— 13. 07. 2017 Servisní 25395 km 31564 Automaticky  
Renocar a.s.,  
Praha, Cestlice



— 13. 07. 2017 Oprava 25395 km 31564 Úloha: Servis ve standardním rozsahu  
Renocar a.s., Praha , Cestlice Úloha: Servis motorového oleje  
Úloha: Servis mikrofiltru  
Úloha: Dodatečná práce servis filtrucirkulujícího vzduchu

— Úloha: Servis ve standardním rozsahu

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis ve standardním rozsahu  
Balíček I 0000105

Servis ve standardním rozsahu  
Pracovní jednotka I 00 00 105

3

— Úloha: Servis motorového oleje

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis motorového oleje  
Balíček I 0000610

Servis motorového oleje

3

Pracovní jednotka I 00 00 610

Sada vložka olejového filtru  
Díl I 11428507683

1

BMW Engine Oil LL04 5W30  
Díl I 83212405948

6.5

— Úloha: Servis mikrofiltru

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis mikrofiltru  
Balíček I 0000616

Servis mikrofiltru  
Pracovní jednotka I 00 00 616

2

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím  
Díl I 64119248294

1

Čistič tělesa pylového filtru  
Díl I 83192180509

1

— Úloha: Dodatečná práce servis filtrucirkulujícího vzduchu

**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Dodatečná práce servis filtrucirkulujícího vzduchu  
Balíček I 0000617

Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu  
Pracovní jednotka I 00 00 617

2

Mikrofiltr obtokového vzduchu  
Díl I 64319194098

1

— 13. 07. 2017 Záruka 25395 km 31564

Úloha: Servis Motorový olej  
Úloha: Servis Standardní rozsah  
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr  
s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

**Popis:** Servis Motorový olej

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis motorového oleje  
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Servis Motorový olej  
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru  
Díl I 11 42 8 507 683

1

— Úloha: Servis Standardní rozsah

**Popis:** Servis Standardní rozsah

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis ve standardním rozsahu  
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Servis Standardní rozsah  
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

**Popis:** Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne

**Originální znění požadavku zákazníka:**

Servis mikrofiltru  
Pracovní jednotka I 00 00 616 2 PJ


Dodatečná práce servis filtru cirkulujícího vzduchu  
Pracovní jednotka I 00 00 617 1 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím  
Nález I 87 64 01 00 00

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím  
Díl I 64 11 9 248 294 1

Mikrofiltr obtokového vzduchu  
Díl I 64 31 9 194 098 1

— 25. 04. 2017 Klíč 18584 km 31564 Klíč 1



— 25. 04. 2017 Oprava 18584 km 31564 Úloha  
Renocar a.s.,  
Praha , Cestlice

— Úloha


**Popis:**

**Bude posouzeno jako opakovaný pokus:** Ne


**Originální znění požadavku zákazníka:**

Výměna kol léto/zima, kola v úschově  
Pracovní jednotka I - Místní 13 PJ

— 04. 11. 2016 Klíč 7728 km 31564 Klíč 0



— 04. 11. 2016 Klíč 7728 km 31564 Klíč 0



— 26.05.2016 Klíč

7 km 31564

Klíč 1



— 03.05.2016 Klíč

6 km 31564

Klíč 0

