

Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	TMBJP7NUXJ2014529	
Označení typu	KAROQ AMB TS85/1.0 M6F	
Datum prodeje	2018-04-10	
Navazující záruka	Ukončení smlouvy	2023-07-09
	Stav km	100000 km

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2023-03-14	
Stav km	60358 km	
Číslo zakázky	891065	
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny brzdové kapaliny <input checked="" type="checkbox"/> Rozšířený rozsah prohlídky	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.	
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano	
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)	

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-03-30	
Stav km	37251 km	
Číslo zakázky	831157	
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny brzdové kapaliny <input checked="" type="checkbox"/> Rozšířený rozsah prohlídky	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.	
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano	
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)	

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-03-25
Stav km	26664 km
Číslo zakázky	800290
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylový
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodejni

Datum	2018-03-21
Stav km	5 km
Číslo zakázky	524056
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)