

Kompletní potvrzení**Data vozidla**

VIN	TMBLJ9NU7N5038359
Označení typu	KAROQ STY TD110/2.0A7A
Datum prodeje	2022-04-21

Servis výměny oleje

Datum	2024-05-20
Stav km	57817 km
Číslo zakázky	24005584
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachovy a pylovy <input checked="" type="checkbox"/> Odtok vody <input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny brzdové kapaliny <input checked="" type="checkbox"/> Olej spojky pohonu 4x4
Provedeno	Direct auto Praha, s.r.o. Broumarska cp. 1503 198 00 Praha - Kyje Česko
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Záznam dílny

Datum	2023-10-12
Stav km	35979 km
48S5 provedeno	
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano

Prohlídka s výměnou oleje

Datum	2023-10-09
Stav km	35979 km
Číslo zakázky	BE000324
Provedené dodatečné práce	✓ Odtok vody
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodejni

Datum	2022-04-08
Stav km	7 km
Číslo zakázky	278685
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)