



Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	WVWZZZ3HZJE501413
Označení typu	Arteon RLine 206 D7A
Datum prodeje	2017-07-28
Navazující záruka	Ukončení smlouvy 2022-07-27 Stav km 150000 km

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2024-03-08
Stav km	226123 km
Číslo zakázky	402671
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylový ✓ Ventil odtoku vody
Provedeno	AUTODRUZSTVO PODBABSKA Pod Patankou 217/1 160 41 Praha 6 Česko
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období



Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2023-06-01
Stav km	190467 km
Číslo zakázky	307128
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none">✓ Servis výměny brzdové kapaliny✓ Svíčka zapalovací✓ Ventil odtoku vody✓ Střecha posuvná✓ Vložka filtru vzduchu✓ Olej spojky pohonu 4x4✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	AUTODRUZSTVO PODBABSKA Pod Patankou 217/1 160 41 Praha 6 Česko
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-04-07
Stav km	101158 km
Číslo zakázky	549188
Provedené dodatečné práce	<ul style="list-style-type: none">✓ Servis výměny brzdové kapaliny
Provedeno	AUTODRUSTVO PODBABSKÁ Pod Patankou 217/1 Praha 6 Praha 6 Česko
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období



Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-03-19
Stav km	76812 km
Číslo zakázky	523346
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny brzdové kapaliny <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachový a pylový <input checked="" type="checkbox"/> Ventil odtoku vody <input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu <input checked="" type="checkbox"/> Olej spojky pohonu 4x4
Provedeno	AUTODRUSTVO POODBABSKÁ Pod Patankou 217/1 Praha 6 Praha 6 Česko
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2018-05-10
Stav km	25681 km
Číslo zakázky	472469
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachový a pylový <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachový a pylový
Provedeno	AUTODRUSTVO POODBABSKÁ Pod Patankou 217/1 Praha 6 Praha 6 Česko
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období



Prohlídka předprodejni

Datum	2017-07-18
Stav km	0 km
Číslo zakázky	448050
Provedeno	AUTODRUSTVO POODBABSKÁ Pod Paankou 217/1 Praha 6 Praha 6 Česko
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období
