

Gewährleistungsnachweis

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	WAUZZZ BT 7 FA025381
Typ, Motorleistung, Getriebe, Herstellungsmonat/-jahr	BTA SCY 4210687=6
Motor- und Getriebekennbuchstaben	SE Sportb qu. 3.0 V6 245 KW A75 10 / 14
Lack-Nr., Innenausstattungs-Nr.	CREC JKS PWW LZ3M / LZ3M N7N / 5Y
Mehrausstattungs-Nr.	EOA 7D5 4UE 6XD 5BL 6TS IKE JOB 1LJ 1AT 1BD 3FA 5TG 7X1 FOA 9G3 0G7 0YJ 0JH TMB 3NZ 8BP U2A QZ7 1XX 8Q3 9Q8 8Z5 D11 7T6 CV9 7K1 4X3 2K3 3L5 VW1 3Y0 4I2 5D7 1SA 7MM Q1D 4GF
Verbrauchswerte ¹⁾	10.2 6.3 7.7 179

¹⁾ innerorts, außerorts, kombiniert (l/100km); CO₂-Emission kombiniert (g/km). Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Insbesondere je nach Sonderausstattungen, Zuladung, Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und Fahrzeugzustand können sich im alltäglichen Fahrbetrieb abweichende Verbrauchswerte ergeben.

Die Werte sind nicht für alle Länderausführungen verfügbar. In diesem Fall sind die Felder mit Platzhaltern wie z. B. 99.9 ausgefüllt.

Datum der Auslieferung: 3.11.14



Stempel des ausliefernden Audi Betriebes


Service-Nachweise


Ölwechsel-Service:
 Ja / Nein
 Ölwechsel-Service
 Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
 Ja / Nein
 Inspektion

Zusatzarbeiten:
 Ja / Nein
 Bremsflüssigkeit
 Zündkerzen
 Staub- und Pollenfilter
 Multitronic: Öl
 Zahnriemen
 Luftfilter
 Kraftstofffilter
 Haldex: Öl
 S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 19100 Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

 Datum, Stempel des Fachbetriebes
06.11.15

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

 Datum, Stempel des Audi Betriebes
06.11.15


Service-Nachweise


Ölwechsel-Service:
 Ja / Nein
 Ölwechsel-Service
 Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
 Ja / Nein
 Inspektion

Zusatzarbeiten:
 Ja / Nein
 Bremsflüssigkeit
 Zündkerzen
 Staub- und Pollenfilter
 Multitronic: Öl
 Zahnriemen
 Luftfilter
 Kraftstofffilter
 Haldex: Öl
 S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 29252 Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Audi
150/79677
Autohaus
Hermesdorfer Kreuz
 Datum, Stempel des Fachbetriebes
17.05.16

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

Audi
150/79677
Autohaus
 Datum, Stempel des Audi Betriebes
05.05.16


Service-Nachweise


Ölwechsel-Service:
 Ja / Nein
 Ölwechsel-Service
 Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
 Ja / Nein
 Inspektion

Zusatzarbeiten:
 Ja / Nein
 Bremsflüssigkeit
 Zündkerzen
 Staub- und Pollenfilter
 Multitronic: Öl
 Zahnriemen
 Luftfilter
 Kraftstofffilter
 Haldex: Öl
 S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 47964 Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

 Datum, Stempel des Fachbetriebes
05.04.17

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

 Datum, Stempel des Audi Betriebes
05.04.17


Service-Nachweise


Ölwechsel-Service:
 Ja / Nein
 Ölwechsel-Service
 Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
 Ja / Nein
 Inspektion

Zusatzarbeiten:
 Ja / Nein
 Bremsflüssigkeit
 Zündkerzen
 Staub- und Pollenfilter
 Multitronic: Öl
 Zahnriemen
 Luftfilter
 Kraftstofffilter
 Haldex: Öl
 S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 55845 Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

 Datum, Stempel des Fachbetriebes
25.12.17

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

 Datum, Stempel des Audi Betriebes
25.12.17


Service-Nachweise


Ölwechsel-Service:
 Ja / Nein
 Ölwechsel-Service
 Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
 Ja / Nein
 Inspektion

Zusatzarbeiten:
 Ja / Nein
 Bremsflüssigkeit
 Zündkerzen
 Staub- und Pollenfilter
 Multitronic: Öl
 Zahnriemen
 Luftfilter
 Kraftstofffilter
 Haldex: Öl
 S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 60816 Rechnungsnummer: _____

Service durchgeführt von:

 Datum, Stempel des Fachbetriebes
22.11.17

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

 Datum, Stempel des Audi Betriebes

Service-Nachweise

Ölwechsel-Service:
 Ja / Nein
 Ölwechsel-Service
 Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
 Ja / Nein
 Inspektion

Zusatzarbeiten:
 Ja / Nein
 Bremsflüssigkeit
 Zündkerzen
 Staub- und Pollenfilter
 Multitronic: Öl
 Zahnriemen
 Luftfilter
 Kraftstofffilter
 Haldex: Öl
 S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 66507 Rechnungsnummer: M-2806

Service durchgeführt von:

 Datum, Stempel des Fachbetriebes
05.04.18

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

 Datum, Stempel des Audi Betriebes
07.04.18

Service-Nachweise

Ölwechsel-Service:
 Ja / Nein
 Ölwechsel-Service
 Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
 Ja / Nein
 Inspektion

Zusatzarbeiten:
 Ja / Nein
 Bremsflüssigkeit
 Zündkerzen
 Staub- und Pollenfilter
 Multitronic: Öl
 Zahnriemen
 Luftfilter
 Kraftstofffilter
 Haldex: Öl
 S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 79018 Rechnungsnummer: A16 001247

Service durchgeführt von:

Audi
 188/79677
 Autohaus
 Hermsdorfer Kreuz

Datum, Stempel des Fachbetriebes
15.02.19

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

Audi
 188/79677
 Autohaus
 Hermsdorfer Kreuz

Datum, Stempel des Audi-Betriebes
15.02.19

Service-Nachweise

Ölwechsel-Service:
 Ja / Nein
 Ölwechsel-Service
 Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
 Ja / Nein
 Inspektion

Zusatzarbeiten:
 Ja / Nein
 Bremsflüssigkeit
 Zündkerzen
 Staub- und Pollenfilter
 Multitronic: Öl
 Zahnriemen
 Luftfilter
 Kraftstofffilter
 Haldex: Öl
 S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 77013 Rechnungsnummer: 28412019

Service durchgeführt von:

PORSCHE PRAHA-SMÍCHOV
 401-20745



PORSCHE INTER AUTO CZ spol. s r.o.
 Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5
 Tel.: 257 107 111 DIČ: CZ47124652
 www.porsche-smichov.cz (28)

Datum, Stempel des Fachbetriebes

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

PORSCHE PRAHA-SMÍCHOV
 401-20745



PORSCHE INTER AUTO CZ spol. s r.o.
 Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5
 Tel.: 257 107 111 DIČ: CZ47124652
 Datum, Stempel des Audi-Betriebes (28)


Service-Nachweise

Ölwechsel-Service:
 Ja / Nein
 Ölwechsel-Service
 Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
 Ja / Nein
 Inspektion

Zusatzarbeiten:
 Ja / Nein
 Bremsflüssigkeit
 Zündkerzen
 Staub- und Pollenfilter
 Multitronic: Öl
 Zahnriemen
 Luftfilter
 Kraftstofffilter
 Haldex: Öl
 S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 102299 Rechnungsnummer: 431488

Service durchgeführt von:

 Datum, Stempel des Fachbetriebes

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige **Service**
 Datum, Stempel des Audi Betriebes

Service-Nachweise

Ölwechsel-Service:
 Ja / Nein
 Ölwechsel-Service
 Ölwechsel-Service (flexibel)


Inspektion:
 Ja / Nein
 Inspektion

Zusatzarbeiten:
 Ja / Nein
 Bremsflüssigkeit
 Zündkerzen
 Staub- und Pollenfilter
 Multitronic: Öl
 Zahnriemen
 Luftfilter
 Kraftstofffilter
 Haldex: Öl
 S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 117902 Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

 Datum, Stempel des Fachbetriebes
20-01-2022

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige **Service**

 Datum, Stempel des Audi Betriebes

24 Nachweise

Service-Nachweise

Ölwechsel-Service:
 Ja / Nein
 Ölwechsel-Service
 Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
 Ja / Nein
 Inspektion

Zusatzarbeiten:
 Ja / Nein
 Bremsflüssigkeit
 Zündkerzen
 Staub- und Pollenfilter
 Multitronic: Öl
 Zahnriemen
 Luftfilter
 Kraftstofffilter
 Haldex: Öl
 S tronic: Öl und Filter

Km Stand: *133.400* Rechnungsnummer: *P29186*

Service durchgeführt von:
PORSCHE PRAHA-PROSEK
 401-22675



PORSCHE INTER-AUTO CZ spol. s r.o.
 Liberecká 12, 162 00 Praha 8
 Tel.: 286 001 711, DIČ: CZ47124652
 www.porsche-prosek.cz (11)

Datum, Stempel des Fachbetriebes

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

Datum, Stempel des Audi Betriebes

Service-Nachweise

Ölwechsel-Service:
 Ja / Nein
 Ölwechsel-Service
 Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
 Ja / Nein
 Inspektion

Zusatzarbeiten:
 Ja / Nein
 Bremsflüssigkeit
 Zündkerzen
 Staub- und Pollenfilter
 Multitronic: Öl
 Zahnriemen
 Luftfilter
 Kraftstofffilter
 Haldex: Öl
 S tronic: Öl und Filter

Km Stand: *144410* Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

Datum, Stempel des Fachbetriebes

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

Datum, Stempel des Audi Betriebes