

Vozidlo

BMW X5 xDrive30d, 195kW

WBACV61040LK24867



Vývojové označení

G05

Barva

carbon-schwarz

Aktuální stupeň integrace

S18A-22-07-558

Začátek záruky

16. října 2019



Jsou k dispozici informace o chybách.

Technické kampaně

Nejsou k dispozici žádné akce.

Kulance založená na VIN

Zvláštní informace

Nejsou k dispozici žádné akce.

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky.

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

ⓘ Neexistují servisní řešení pro živou diagnostiku.

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Servis	Podrobnosti	Propojené informace	Propojené informace
12 Diagnostické kódy			
0 Chybové kódy (ECU)			
0 Syndrom závad (posouzení technikem)			

Servisní poradenství	Podrobnosti	Propojené informace	Propojené informace
52 Chybové kódy (klíče)			
0 Syndrom závad (posouzení zákazníkem)			

Navigační mapa

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE Live 2019-2 (Stav: 30. 9. 2024)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 30. 9. 2022 (SWID: 01552209).	Road Map EUROPE Live 2022-4	Road Map EUROPE Live 2024-3

Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	X5 xDrive30d
Karosérie	GEFZG
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	LK24867
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBACV61040LK24867
Vývojové označení	G05
Řízení	LL
Motor	B570
Číslo motoru	61805763
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, WLTP, DG, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0141824XIA
sériové číslo Headunit	HBB312K9102790
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S18A-19-07-540
Datum výroby	22. 8. 2019
Výrobní závod	SPARTANBURG
Datum expedice	16. 9. 2019
Dodávající prodejce	Niederlassung Düsseldorf, Düsseldorf, DE
Provedení pro trh	EUR
Kód laku	416
Kód čalounění	VASW
Kód typu	CV61
Základní typ	CV61

Zvláštní výbavy**Zvláštní výbavy z výroby:**

01CB CO2 rozsah
01MA M Sportovní výfukový systém
01PA 22" lité kolo dvoj.paprsek 742M
0230 Přídavný rozsah podle EU
02NH Sportovní brzda M
02PA Pojistka šroubů kola
02TB Sport-automatická převodovka
02VB Indikace tlaku pneumatik
02VF Adaptivní M podvozek
0302 Zabezpečovací systém
0320 Odpadnutí modelový tah písma
0337 M Sportovní paket
03AC Tažné zařízení
03DS BMW klíč s displejem
03DZ Odpadnutí dodatečný nápis vnější
03MC Ind.střeš.lišta vysoce lesk. Shadow Line
0413 Dělicí síť zavazadlového prostora
0418 Zavazadlový prostor paket
0420 Tónované zasklení
0423 Rohožky velur
0428 Výstražný trojúhelník a spojovací taška
0456 Komfortní sedadlo s paměti
0494 Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
04AW Přístrojová deska Sensatec
04KK Interiérové lišty hliník Tetragon
04T7 Masážní funkce pro řidiče a spolujezdce
04T8 Vnější zrcátko automatické strmivání
04UR Vnitřní osvětlení
0548 Kilometrový tachometr
05A1 LED Fog lights
05AC Dálkové světlo asistent
05AQ Active Guard Plus
05AS Driving Assistant
05AZ BMW Laserlicht
05DN Systém parkovací asistence Plus
0654 DAB-Tuner
0688 Harman/Kardon Surround Sound System
06AE Teleservices
06AF Legální nouzové volání
06AK Connected Drive Services
06C4 Connected Package Professional
06NW Telefonie s bezdrátovým nabíjením
06U3 BMW Live Cockpit Professional
06U8 BMW ovládání posunky
06WD WLAN Hotspot
0710 Volant s koženým potahem M
0715 M aerodynamický paket
0760 Vysoký lesk Shadow-Line
0775 Strop karoserie antracit
0801 Provedení Německo
0851 Jazyková verze německy
0879 Dokumentace k vozidlu německy
08KB Interval výměny oleje 24 měs./25 000 km
08R9 Chladicí prostředek R1234yf
08TF Aktivní ochrana chodců
0925 Zkušební figurína-SALAPA
09AA Ochrana vnějšího potahu
09D5 Paket Entertainment de
09QY PŘÍPRAVA PRO ASISTENČNÍ SYSTÉMY II
A090 Akumulátor AGM 90 Ah

Dodatečně vestavěná zvláštní výbava:

Toto vozidlo nemá žádné dodatečné výbavy.

Verze softwaru řídicích jednotek

Upozornění: Přípustné párování CAL ID/CVN ve vozidlech EURO.

Řídicí jednotka	Třída řídicích jednotek	CAL ID	CVN
DDE	DDE	F8E69F15	F8E69F15
DME1	DME	0B981EFE	0B981EFE

Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled
30. 09. 2024	Záruka	121870 km	50437	Úloha: G0x G1x G2x G3x B57O B57 Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů Úloha: E84 Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfukových plynů

— Úloha: G0x G1x G2x G3x B57O B57 Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů

Popis: G0x G1x G2x G3x B57O B57 Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit chladič recirkulace výfukových plynů včetně ventilu recirkulace výfukových plynů
Pracovní jednotka I 00 74 572 35 PJ

Vícepráce, proveďte funkční test tlakové senzorky
Pracovní jednotka I 00 74 573 3 PJ

Doplňková práce zadání označení součástí na novém chladiči recirkulace výfukových plynů v testeru
Pracovní jednotka I 00 74 574 1 PJ

Doplňková práce, vyčistit potrubí recirkulace výfukových plynů
Pracovní jednotka I 00 74 575 6 PJ

G0x G1x G2x G3x B57O B57 Výměna chladiče recirkulace výfukových plynů
Nález I 00 11 19 07 00

O-kroužek
Díl I 11 61 8 579 883 1

Recirk.výf.plynů sada drobných dílů
Díl I 11715B35171 1

Výfukové plyny-chladič
Díl I 11 71 8 599 832 1

— Úloha: E84 Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfukových plynů

Popis: E84 Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfukových plynů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

Vozidlo již bylo vyřízeno jinou opravou nebo technickou akcí
Pracovní jednotka I 00 74 759 1 PJ


E84 Fx Gx Bx7 Nx7 Informování zákazníka ohledně chladiče recirkulace výfukových plynů
Nález I 00 11 35 07 00

16. 09. 2024	Klíč	121847 km	50437	Klíč 10
--------------	------	-----------	-------	---------







— 12. 09. 2024 Klíč 121821 km 50437 Klíč 10



— 27. 01. 2022 Klíč 82369 km 04119 Klíč 10



— 27. 01. 2022 Servisní 82369 km 04119 Automaticky
Werneck
GmbH , Wildau



— 27. 01. 2022 Záruka 82370 km 04119
Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů
Úloha: Servis Palivový filtr
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje 3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 610

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru 1
Díl I 11 42 7 826 799

Knoflíková baterie 1
Díl I 66 12 6 912 985

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 105

Servis Standardní rozsah

Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis kapaliny do ostřikovačů

Popis: Servis kapaliny do ostřikovačů

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis kapaliny do ostřikovačů
Nález I 87 00 09 00 00

— Úloha: Servis Palivový filtr

Popis: Servis Palivový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis palivového filtru
Pracovní jednotka I 00 00 604 6 PJ

Servis Palivový filtr
Nález I 87 13 02 00 00

Vložka palivového filtru
Díl I 13 32 8 591 019 1

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616 2 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00


Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64115A1BDB6 1

— 26. 01. 2022 Klíč

82331 km

04119


Remote KeyRead



— 22. 03. 2021 Klíč

53918 km

Klíč 10





— 22. 03. 2021 Servisní

53918 km

36028
Autohaus
Marco Buzziol
e.K.,
Fürstenwalde

Automaticky



— 22. 03. 2021 Záruka

53918 km

36028

Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Kontrola vozidla
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Vzduchový filtr
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr
s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610 3 PJ

Servis Motorový olej
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 583 898 1

— Úloha: Servis Kontrola vozidla

Popis: Servis Kontrola vozidla

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla
Pracovní jednotka I 00 00 624 6 PJ

Servis Kontrola vozidla
Nález I 87 00 05 00 00

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105 2 PJ

Servis Standardní rozsah
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Vzduchový filtr

Popis: Servis Vzduchový filtr

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka
Pracovní jednotka I 00 00 602 2 PJ

Servis Vzduchový filtr
Nález I 87 13 01 00 00

Vložka vzduchového filtru
Díl I 13 71 8 577 170 1

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru

Pracovní jednotka I 00 00 616

2 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Nález I 87 64 01 00 00

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím

Díl I 64115A1BDB6


1

— 09. 06. 2020 Klíč

26937 km

36028

Klíč 10




— 09. 06. 2020 Servisní

26937 km

36028

Automaticky

Autohaus
Marco Buzziol
e.K.,
Fürstenwalde



— 09. 06. 2020 Záruka

26937 km

36028

Úloha: Servis Motorový olej
Úloha: Servis Standardní rozsah
Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr
s aktivním uhlím

— Úloha: Servis Motorový olej

Popis: Servis Motorový olej

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje

Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Servis Motorový olej

Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru

Díl I 11 42 8 583 898

1

— Úloha: Servis Standardní rozsah

Popis: Servis Standardní rozsah

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu

Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Servis Standardní rozsah

Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Popis: Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne


Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616 2 PJ

Servis Mikrofiltr / filtr s aktivním uhlím
Nález I 87 64 01 00 00

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 11 6 996 208 1

— 29. 04. 2020 Klíč 20722 km 04119 Klíč 10



— 29. 04. 2020 Oprava 20722 km 04119 Úloha
Wernecke Úloha
GmbH , Wildau

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést
Pracovní jednotka I 00 00 006 4 PJ

— Úloha

Popis:


Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE !!!
Pracovní jednotka I - Místní 0 PJ

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE !!!
Pracovní jednotka I - Místní 0 PJ

— 14. 01. 2020 Klíč 8703 km 36028 Klíč 10



— 14. 01. 2020 Záruka 8703 km 36028 Úloha: Krycí roleta zavazadlového prostoru

— Úloha: Krycí roleta zavazadlového prostoru

Popis: Krycí roleta zavazadlového prostoru

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést
Pracovní jednotka I 00 00 006 4 PJ


Odstraňování poruch v elektrickém/elektronickém zařízení
Pracovní jednotka I 61 00 009 2 PJ

Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb
Pracovní jednotka I 61 00 730 4 PJ

Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii
Pracovní jednotka I 61 21 528 1 PJ

Krycí roleta zavazadlového prostoru
Nález I 51 47 08 29 00

— 19. 11. 2019 Klíč 2188 km 04119 Klíč 10



— 19. 11. 2019 Záruka 2188 km 04119 Úloha: řídicí jednotka telematiky

— Úloha: řídicí jednotka telematiky

Popis: řídicí jednotka telematiky

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést
Pracovní jednotka I 00 00 006 4 PJ


Podpořit napětí palubní sítě / dobít palubní síťovou baterii
Pracovní jednotka I 61 21 528 1 PJ

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul
Pracovní jednotka I 61 00 006 2 PJ

Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb
Pracovní jednotka I 61 00 730 4 PJ

řídicí jednotka telematiky
Nález I 84 11 02 11 00

— 18. 11. 2019 Klíč 2089 km 04119 Klíč 10



— 23. 10. 2019 Oprava 5 km 02815 Úloha

Niederlassung
Düsseldorf
Filiale Rath
BMW AG,
Düsseldorf

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Radsatz auslagern

Místní

2 PJ

Pracovní jednotka I AZ36 00 1

Radsatzversand Adresse: Premio RUA GmbH
Díl I 0000156

Místní

1

— 20. 09. 2019 Oprava

5 km

02815
Niederlassung
Düsseldorf
Filiale Rath
BMW AG,
Düsseldorf

Úloha
Úloha

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

BMW přívěsek na klíče Loop
Díl I 80 27 2 411 125

1

BMW výstražná vesta 2 kusy
Díl I 82 26 2 288 693

1

— Úloha

Popis:

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Depotservice Rädermontage
Pracovní jednotka I AZ36 00 2

Místní

6 PJ

RDC kompletní kolo zimní lehký kov
Díl I 36 11 2 462 591

4