



Kompletní potvrzení

Data vozidla

VIN	WVWZZZ3HZJE508129
Označení typu	Arteon RLine 176 TDID7A
Datum prodeje	2017-10-26
Navazující záruka	Ukončení smlouvy 2021-10-25 Stav km 80000 km

Prohlídka

Datum	2021-10-18
Stav km	109302 km
Číslo zakázky	202100246
Provedené dodatečné práce	✓ Remen ozubený
Provedeno	CARPEK Service s.r.o. Blatecká 3952 27601 Mělník CZ
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ne

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-10-02
Stav km	104873 km
Číslo zakázky	18897
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový ✓ Vložka filtru vzduchu
Provedeno	Jiří Fengl Krabčice 126 41187 Krabčice u Roudnice nad Labem CZ
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ne



Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2021-02-04
Stav km	91913 km
Číslo zakázky	819084
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy ✓ Prostredek redukni
Provedeno	G. Horejsek Litomerice U Tereziánské křižovatky 164 412 01 Litoměřice Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Záznam dílny

Datum	2020-06-30
Stav km	77673 km
SA 23Z6	
Provedeno	G. Horejsek Litomerice U Tereziánské křižovatky 164 412 01 Litoměřice Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-06-29
Stav km	77673 km
Číslo zakázky	790165
Provedené dodatečné práce	✓ Servis výměny brzdové kapaliny ✓ Cistic paliva vznětového motoru ✓ Prostredek redukni ✓ Vložka filtru vzduchu ✓ Olej spojky pohonu 4x4
Provedeno	G. Horejsek Litomerice U Tereziánské křižovatky 164 412 01 Litoměřice Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2020-01-07
Stav km	64298 km
Číslo zakázky	766578
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Olej převodovy <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachový a pylový <input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachový a pylový <input checked="" type="checkbox"/> Prostredek redukční <input checked="" type="checkbox"/> Ventil odtoku vody <input checked="" type="checkbox"/> Strecha posuvná <input checked="" type="checkbox"/> Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	G. Horejšek - Litoměřice U Terežinské křižovatky 164 412 01 Litoměřice Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-02-08
Stav km	32171 km
Číslo zakázky	725880
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Prostredek redukční <input checked="" type="checkbox"/> Ventil odtoku vody
Provedeno	G. Horejšek - Litoměřice U Terežinské křižovatky 164 412 01 Litoměřice Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2018-09-26
Stav km	16620 km
Číslo zakázky	709876
Provedené dodatečné práce	✓ Prostredek redukci
Provedeno	G. Horejsek - Litoměřice U Tereziánské křižovatky 164 412 01 Litoměřice Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka předprodejně

Datum	2017-11-07
Stav km	3 km
Číslo zakázky	669870
Provedeno	G. Horejsek - Litoměřice U Tereziánské křižovatky 164 412 01 Litoměřice Česká republika
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)